

2025 年 4 月 30 日  
東北電力株式会社  
東通原子力発電所

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）  
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2024年11月分（3月31日現在）

| No. | 発生日          | 設 備                                             | 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 処置状況 | 発生場所 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1   | 2024. 11. 11 | 構内放射線測定局舎<br>（発電所構内の空間<br>放射線等を測定して<br>いる設備）    | 8箇所ある構内放射線測定局舎の<br>うち1箇所において、点検に伴い放<br>射線検出器を取り外したところ、検<br>出器カバーに接続しているアース<br>線の端子部が損傷し、アース線が外<br>れていることを確認したことから、<br>補修し復旧した。<br>原因調査の結果、点検等で検出器を<br>動かした際に、アース線を引っ張っ<br>たことにより損傷し、外れたものと<br>推定した。<br>再発防止対策として、作業員に注意<br>喚起を実施するとともに、点検仕様<br>書に注意事項を反映した。<br>また、他の7箇所の放射線測定局舎<br>について、同様の事象は発生してい<br>ないことを確認した。 | 処置済み | 屋 外  |
| 2   | 2024. 11. 29 | 渡り廊下可動屋根<br>（事務本館とサービ<br>ス建屋を繋ぐ渡り廊<br>下の可動式の屋根） | 渡り廊下可動屋根のレール部にお<br>いて、警備員が異臭を伴う発煙を確<br>認したことから、当該レールに設置<br>している凍結防止用ヒーターの電<br>源を断としたところ、発煙が停止し<br>た。<br>原因を調査中である。<br>なお、当該設備は、車両通行時に開<br>閉するものであるが、車両の通行ル<br>ートは他にもあることから、車両通<br>行への影響はない。                                                                                                                       | 対応中  | 屋 外  |

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

- ・今月の更新箇所は下線で示しています。