資料1-1

女川原子力発電所2号炉 敷地の地形,地質・地質構造について (コメント回答)

(耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の変更について)

令和元年6月21日 東北電力株式会社



All rights reserved. Copyrights ©2019, Tohoku Electric Power Co., Inc.

審査会合におけるコメント

No.	審査会合におけるコメント(平成31年4月5日)	回答主旨	対応頁
S172	第474回審査会合時から追加した対象施設に ついて,地質・地質構造の詳細を説明すること。 また,除外した対象施設について,前回資料 からの変更点を明確にすること。	 第474回審査会合時から追加した対象施設について、地質・地 質構造の詳細を説明する。 除外した対象施設について、前回資料からの変更点を明確に する。 	p 8, 51-56, 66



1

目次及び評価の流れ

1 牡鹿半阜の市生界の性微 ・・・・・・・・・・・・・	- 2
1. 11 底十岛の中土外の符段	рз
2.敷地の断層 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	р5
2.1 敷地の調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	р6
2.2 敷地の地質・地質構造 ・・・・・・・・・・・・・	p10
2.3 敷地の断層分布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	p13
2.4 敷地の断層の性状 ・・・・・・・・・・・・・・・・	p18
3. 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の	
直下にある断層の選定 ・・・・	-
3.1 震源として考慮する活断層との対応 ・・・・・・・	-
3.2 2号炉の耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設 と断層の位置関係 ・・・・	p50

4.敷地の断層の規模・連続性及び新旧関係 ・・・・・						
4.1 敷地の断層の規模・連続性 ・・・・・・・・・						
4.2 敷地の断層の新旧関係 –						
5.敷地の断層の活動性評価 ・・・・・・・・・・・・						
5.1 上載層との関係						
5.2 断層と脈の関係						
5.2.1 TF-1断層 ······						
5.2.2 OF-4断層 ···················						
5.2.3 熱史の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
6. 総合評価						



参考文献

※3:常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く)

p69

1. 牡鹿半島の中生界の特徴



3

第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p4 再掲

1. 牡鹿半島の中生界の特徴 【敷地周辺陸域と敷地の関係】



4

- 2.1 敷地の調査
- 2.2 敷地の地質・地質構造
- 2.3 敷地の断層分布
- 2.4 敷地の断層の性状



- 2.1 敷地の調査
- 2.2 敷地の地質・地質構造
- 2.3 敷地の断層分布
- 2.4 敷地の断層の性状



【敷地の地質調査】 > 地表地質調査

地表踏査

空中写真判読

2.1 敷地の調査





試掘坑

TF-1断層対象調査トレンチ

OF-1断層対象調査トレンチ

7

第700回審査会合(H31.4.5)

資料1-1 p18 再掲



2.1 敷地の調査【2号炉の耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設】

▶ 本評価の対象となる耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設は、原子炉建屋が設置されるO.P.^{※1+14.8m}盤と、緊急時対策建屋が設置される O.P.+62m盤に配置されている。



※1:0.P.は女川原子力発電所工事用基準面であり,東京湾平均海面(T.P.)-0.74m。 ※2:本頁以降,原子炉機器冷却海水配管ダクトは補機配管ダクトという。 ※3:浸水防止蓋(3号炉海水ポンプ室防潮壁区画内揚水井戸)の間接支持構造物。 ※4:地下水位低下設備は設計基準対象施設として位置づけ,その耐震重要度分類上の取扱いは、「女川原子力発電所2号炉地下水位の設定について」 の中で継続審議されているが、本評価においては地下水位低下設備を対象施設に含めて評価する。



9

(参考)前回審査会合(H29.6.9)から追加した施設とその理由



敷地の特性に応じた津波防護の概要(敷地全体)



- 2.1 敷地の調査
- 2.2 敷地の地質・地質構造
- 2.3 敷地の断層分布
- 2.4 敷地の断層の性状



2.2 敷地の地質・地質構造①

対象施設を設置する敷地の地質は、中生界ジュラ系の牡鹿層群 荻の浜累層の砂岩、頁岩、砂岩頁岩互層が分布しており、 原子炉建屋設置位置付近は、狐崎砂岩頁岩部層、緊急時対策建屋付近は、牧の浜砂岩部層が分布している。

- > 部分的に, 白亜系のひん岩が貫入している。
- > 一部海岸及び低地周辺には、第四系の沖積層及び崖錐堆積物が分布している。
- > 敷地内には段丘面及び段丘堆積物は認められない。







第700回審査会合(H31.4.5)

資料1-1 p16 一部修正



12

2.2 敷地の地質・地質構造②

敷地の中生界ジュラ系の地質構造は、顕著な褶曲構造と断層で特徴づけられる。

- ▶ 小屋取背斜と鳴浜向斜に代表される顕著な複褶曲構造(NNE-SSW~NE-SW方向)を形成しており、おおむね建屋方向に平行している。
- > 敷地には断層が認められ、その分布や性状から、敷地周辺の断層と同様に褶曲構造の形成との関連性が示唆される※。
- ⇒ 断層の走向と褶曲構造の方向性との関係に着目し、褶曲構造と同方向に延びる「走向断層」、褶曲構造とほぼ直交する方向の「横断断層」及び褶曲構造と斜交する方向の「斜交断層」の3タイプ に分類する。



- ※ 滝沢ほか(1984), 滝沢ほか(1987)などによれば, 敷地周辺陸域の中・古生界中の 断層について, 褶曲構造にほぼ平行あるいは少し斜交する断層と, これに大きく斜 交する断層に大別され, 褶曲構造の形成と関連付けて記載されている。
- ✓ 褶曲構造にほぼ平行あるいは少し斜交する断層は、走向・傾斜からさらに3つに 分類されており、断層の形成と褶曲の形成との関連性について論じられている。
- ✓ 特に、褶曲軸にほとんど平行な走向をもち、垂直又は急傾斜を示す走向断層については、褶曲軸部付近が壊れて断層となっているものなど、過褶曲の破断にともなう断層の性状が示唆されている。
- ✓ 一方、褶曲構造に大きく斜交する断層については、横断断層群とされ、水平ずれ が顕著であり、一般に周囲の地層を明瞭に切っており、一部に断層による引きず りを伴うことがあるため、褶曲構造形成後それほど時代の隔たりをもたない白亜 紀のものであるかもしれないとされている。
- 一方,主に砂岩と頁岩との境界には,褶曲構造が形成される過程で生じた 「フレキシュラル・スリップ」によるものと考えられる,層理面と平行なシーム が認められる。





- 2.1 敷地の調査
- 2.2 敷地の地質・地質構造
- 2.3 敷地の断層分布

2.4 敷地の断層の性状



2.3 敷地の断層分布【平面図(O.P.約-14m)】

> 敷地には、比較的破砕幅があり、連続性のある断層として、SF-1~2断層、OF-1~7断層及びTF-1~7断層の計16本の断層がある。

- > これらの断層は,敷地でも確認される褶曲構造の方向との関係から,走向断層,斜交断層及び横断断層の3タイプに分類される。
- ▶ これらの断層のうち、SF-1断層, SF-2断層, OF-1断層及びTF-1断層は, 連続性・変位量が大きく, 地質図表示上, 部層単位で地層 境界をなす地質構造を規制する断層である。
- > 本地質水平断面図範囲のうち北西側の空白域については、別途0.P.約+46mの地質水平断面図として示す。



敷地の断層のタイプ

	逆断層	正断層
走向断層	SF-1 ^{**} ,SF-2	該当する断層なし
斜交断層	OF-1 ,OF-4,OF-5,OF-6,OF-7	OF-2,OF-3
横断断層	TF-2,TF-7	TF-1 ,TF-3,TF-4,TF-5,TF-6

※SF-1断層は左の地質水平断面図外(南東側)に分布している。





2.3 敷地の断層分布【断面図】

第700回審査会合(H31.4.5) 資料1-1 p20 再掲

- 【2号炉付近の地質構造】
- ▶ NNE-SSW方向の褶曲軸が確認される。
- > 背斜構造の西翼部に位置し, 地層は南東~南南東に30~50°傾斜している。

【3号炉付近の地質構造】

- ▶ NNE-SSW方向の褶曲軸が確認される。
- ▶ 一対の背斜・向斜が存在し、地層は南東あるいは北西に傾斜している。また、褶曲の 翼部で40~90°,軸付近で0~40°の傾斜を示す。
- 【断層の深度方向の分布】
- ▶ 地質調査結果に基づき、各断層の深度方向の分布について、下の断面図のとおり確 認している。









敷地の断層のタイプ

2.3 敷地の断層分布【平面図(O.P.約+46m)】

▶ 敷地北西部には、比較的破砕幅があり、連続性のある断層として、TF-1断層及びTF-5断層の2本の断層が連続している。





2.3 敷地の断層分布【断面図(O.P.約+46m)】

【緊急時対策建屋付近の地質構造】

> NNE-SSW方向の小屋取背斜の東翼部に位置し,地層は南東~南南東に30~50°傾斜している。

【緊急時対策建屋付近の断層の分布】

> 緊急時対策建屋付近には、下の断面図のとおり、比較的破砕幅があり、連続性のある断層は分布しない。



第700回審査会合(H31.4.5) **17**

=200

(=300

緊急時対策建屋設置位置

資料1-1 p22 再掲

X'

X=30

- 2.1 敷地の調査
- 2.2 敷地の地質・地質構造
- 2.3 敷地の断層分布
- 2.4 敷地の断層の性状



第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p29 一部修正

2. 敷地の断層

2.4 敷地の断層の性状【SF-1断層】





第474回審	查会	合(H29.6.9)	
資料1-1	p31	一部修正	



2.4 敷地の断層の性状 【SF-2断層:敷地内断層露頭】



第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p32 再掲

22

2. 敷地の断層

2.4 敷地の断層の性状 【SF-2断層: SF-2①断層(旧露頭状況)】



第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p33 再掲

23

2. 敷地の断層

2.4 敷地の断層の性状 【SF-2断層:SF-2②断層(旧露頭状況)】







第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p35 再掲

25

2. 敷地の断層

2.4 敷地の断層の性状 【SF-2断層:SF-2①断層 露頭スケッチ(H28.7)】



2.4 敷地の断層の性状 【SF-2断層:SF-2②断層 露頭スケッチ(H28.7)】



26

第474回審査会合(H29.6.9)

資料1-1 p36 再掲

第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p37 再掲	27
------------------------------------	----

2.4 敷地の断層の性状 【SF-2断層:模式断面図(C-C')】



第474回審査会合(H29.6.9)	
資料1-1 p38 再掲	28

2.4 敷地の断層の性状 【SF-2断層:模式断面図(A-A')】



5474回審査会合(H29.6.9)	20
資料1-1 p39 再掲	29

2.4 敷地の断層の性状 【SF-2断層:条線データ】

- ▶ SF-2断層露頭においては、前述のとおりSF-2①断層が主断層と考えられることから、SF-2①断層の破砕部において条線の観察を行った。
- ▶ SF-2断層破砕部に見られる条線の方向には、右側低角度(12~22°R)のもの、左側低角度(15~40°L)のもの、左側高角度(60~77°L)のもの等が見られ、 ばらつきを示す。
- ✓ これらの条線のうち左側高角度の条線は、最新面と考えられる主せん断面以外の面に見られることが多く、また不鮮明なものが多い傾向が認められることから、相対的に古い時期に縦ずれ成分の大きい活動により高角度の条線が形成された後、相対的に新しい時期に比較的横ずれ成分の大きい活動により低角度の条線が高角度の条線を上書きして形成されたと考えられる。



第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p40 一部修正

30

2. 敷地の断層 2.4 敷地の断層の性状【OF-1断層】

断層名	断層の タイプ	センス	走向/傾斜	最大 破砕幅	性状
OF-1	斜交断層	東側上がり (逆断層)	N55° E~20° W∕ 78° NW~30° SE	150cm	角礫・砂・粘土を含む。

OF-1断層

敷地南部の露頭において、牧の浜砂岩部層(北西側)と狐崎砂岩頁岩部層 (南東側)を境するOF-1断層を確認。 露頭では、断層破砕部は幅約80cmで、全体的に石英により膠結している。







第474回審	査会	合(H29.6.9)
資料1-1	p41	一部修正

31

2. 敷地の断層 2.4 敷地の断層の性状 【OF-2断層・OF-3断層】

断層名	断層の タイプ	センス	走向/傾斜	最大 破砕幅	性状
OF-2	斜交断層	北側下がり (正断層)	N68° W∼80° E∕ 70° N∼90°	5cm	角礫・砂・粘 土を含む。
OF-3	斜交断層	南側下がり (正断層)	N70° ~75° W∕ 60° S~85° N	12cm	角礫・砂・粘 土を含む。

OF-2町層 2号炉試掘坑内の露頭においては、幅0.5~1.5cmの破砕部がみられ、上盤側(北西側)下がりの正断層センスの 動きを示す地層の変形及び落差約15~40cmのずれがみられる。



2号炉試掘坑と断層の位置関係





2号炉試掘坑A坑北東壁で確認したOF-2断層(左:写真,右:スケッチ)



2号炉試掘坑内の露頭において、幅1~12cmの破砕部がみられる。



2号炉試掘坑A坑南西壁で確認したOF-3断層(左:写真,右:スケッチ)

第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p42 一部修正

32

2. 敷地の断層 2.4 敷地の断層の性状【OF-4断層・TF-4断層】

断層名	断層の タイプ	センス	走向/傾斜	最大 破砕幅	性状
OF-4	斜交断層	東側上がり (逆断層)	N18° ~40° E∕ 46° SE	6cm	角礫からなり茶褐色流入粘土を含む。
TF-4	横断断層	南西側下がり (正断層)	N42° ~56° W∕ 66° ~76° SW	20cm	角礫・砂・黄灰色粘土フィルムを含む。





OF−4断層

2号炉試掘坑内の露頭において,幅2~6cmの破砕部がみられる。

TF−4断層

2号炉試掘坑内の露頭において,幅3~20cmの破砕部がみられる。 OF-4断層に切られる。





2号炉試掘坑B坑南東壁で確認したOF-4断層及びTF-4断層(下:写真,右上:スケッチ)



第474回審査会合(H29.6.9) 資料1-1 p43 一部修正

33

2. 敷地の断層 2.4 敷地の断層の性状【OF-5断層】

断層名	断層の タイプ	センス	走向/傾斜	最大 破砕幅	性状
OF-5	斜交断層	西側上がり (逆断層)	N68° ~76° E∕ 28° ~62° NW	15cm	角礫・砂・粘土 を含む。



55時層 3号炉試掘坑内の露頭において、幅9~15cmの破砕部がみられ、 上盤側(北西側)上がりを示唆する変形がみられる。



3号炉試掘坑1坑北東壁で確認したOF-5断層(下:写真,右上:スケッチ)



第474回審査会合(H29.6.9)							
資料1-1 p44 一部修正							

2. 敷地の断層 2.4 敷地の断層の性状 【OF-6断層・OF-7断層】

断層名	断層の タイプ	センス	走向/傾斜	最大 破砕幅	性状
OF-6	斜交断層	北西側上がり (逆断層)	N24° ~43° E∕ 53° ~64° NW	2cm	砂・粘土を含む。
OF-7	斜交断層	北西側上がり (逆断層)	N27° ~48° E∕ 45° ~57° NW	10cm	角礫・砂・粘土を含む。



※黄色のハッチング箇所はO.P.約-14mでの断層位置を 示し、周囲は地質構造図による断層位置を示す。

19 2 2 3

8.532

100

OF-6断層 3号炉試掘坑内の露頭にお いて,幅0.1~2cmの破砕部

がみられる。

₹ N



3号炉試掘坑2坑北西壁で確認したOF-6断層(右:写真, 左上:スケッチ)



3号炉試掘坑1坑北東壁で確認したOF-7断層(右:写真, 左:スケッチ)



34