

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2021年 4月）

（単位：t）

| 燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | 合計 |
|---------|---------|-------|---------|
| 1849.16 | 3666.53 | 39.40 | 5555.09 |

産業廃棄物処理施設点検書 (割田地区)

| 点検年月日 | 2021年4月20日(火) | 点検者氏名 | | 印 |
|--|--------------------------------|-------|---------|----|
| | | | | 印 |
| 点検結果概要 異常なし ----- ----- | | | | |
| 点検施設 | 点検項目 | 結果 | 不具合等の内容 | 処置 |
| 囲い・門扉 | 汚損, 破損, 施錠の状況, その他 | ○ | | |
| 立札 | 汚損, 破損の状況, その他 | ○ | | |
| 石炭灰埋立地 | 締固め, 整地, 覆土等の状況 | ○ | | |
| | 石炭灰の飛散状況 | ○ | | |
| | 流出の有無 | ○ | | |
| | その他 | ○ | | |
| 法面 | 土堰堤の亀裂, 破損の有無 | ○ | | |
| | 植生部の状況 | ○ | | |
| | 遮水シートの劣化, 破損の有無 | ○ | | |
| | その他 | ○ | | |
| 浸出水貯留槽 | ポンプ類の異音, 振動等の状況 | ○ | | |
| | 石炭灰等の堆積状況 | ○ | | |
| | 浮遊物・異物の状況 | ○ | | |
| | 亀裂, 破損の有無 | ○ | | |
| | その他 | ○ | | |
| 浸出水処理設備 | 薬品タンクの漏洩, 破損の有無 | ○ | | |
| | ポンプ類の異音, 振動等の状況 | ○ | | |
| | 監視計器の状況 | ○ | | |
| | その他 | ○ | | |
| 雨水集排水設備 | 側溝の詰り, 破損の有無, その他 | ○ | | |
| 雨水調節池 | 土堰堤の亀裂, 漏水の有無 | ○ | | |
| | 浮遊物, 異物の状況 | ○ | | |
| | 土砂の堆積状況 | ○ | | |
| | その他 | ○ | | |
| 最終覆土完了部 | 植生の状況, 排水溝の詰り, 破損の有無, その他 | ○ | | |
| タイヤ洗浄装置 | ポンプ類の異音, 振動等の状況 | ○ | | |
| | 配管の破損, 漏洩の有無 | ○ | | |
| | その他 | ○ | | |
| 最終処分場全体 | 防火措置の状況, 悪臭発生の有無, 害虫発生の有無, その他 | ○ | | |
| (備考) ・点検頻度: 月1回以上 ・結果の表示: 異常なし-----○, 異常あり-----× ・不具合・処置: 記載事項が多いときは別紙を使用し, その旨を記載する。 | | | | |

