

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2024 年 5 月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
816.62	1,939.87	0.0	2,756.49

産業廃棄物処理施設点検書（割田地区）

点 検 年 月 日	2 0 2 4 年 5 月 2 3 日（ 木 ）	点検者氏名		印
				印
点検結果概要				
埋立地車両入場ゲートバー動作不良（バーが上がったまま自動で下がない）に ついては、6月中旬以降に修理予定。その他異常なし。				
点 検 施 設	点 検 項 目	結 果	不 具 合 等 の 内 容	処 置
囲い・門扉	汚損、破損、施錠の状況、その他	×	埋立地車両入場ゲートバー 動作不良	修理完了まではゲート開 のままで入場。 ただし夜間は埋立地門扉 を施錠管理
立札	汚損、破損の状況、その他	○		
石炭灰埋立地	締固め、整地、覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法面	土堰堤の亀裂、破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化、破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂、破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩、破損の有無	○		
	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り、破損の有無、その他	×	一部グレーチング変形あり	今年度下期に修繕予定。
雨水調節池	土堰堤の亀裂、漏水の有無	○		
	浮遊物、異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況、排水溝の詰り、破損の有無、その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	配管の破損、漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況、悪臭発生の有無、害虫発生の有無、その他	○		
(備 考)				
・点 検 頻 度：月1回以上 ・結 果 の 表 示：異常なし——○，異常あり——× ・不 具 合 ・ 処 置：記載事項が多いときは別紙を使用し，その旨を記載する。				

[illegible]

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素 + 亜硝酸性窒素 + (アンモニア性窒素 × 0.4)

