

# 東通原子力発電所1号機 タービン建屋内での油溜まりの箇所(概要図)

