


イメージ図



現場写真

【推定要因】
 管を固定する架台の溶接作業 (①) において、溶接の熱が伝わり (②)、管が溶けて発煙 (③) したものと推定。