




1. 能代火力発電所 2号機・概略図



2. 被害状況



火災が発生した微粉炭機 (全景)



火災発生箇所
(筒状内部で火災が発生)