お知らせ

平成 2 1 年 4 月 1 0 日東 北 電 力 (株)

女川原子力発電所 1 号機、2 号機および3 号機の定期検査の 実施状況について(平成21年3月分 定期報告)

当社、女川原子力発電所1号機(平成20年2月14日から第18回定期検査中) 2号機(平成21年3月26日から第10回定期検査中)および3号機(平成20年11月26日から第5回定期検査中)の平成21年3月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象としては、1号機の発電機出力上昇過程において、電気 出力10万5千キロワットで保持中のところ、制御棒駆動水圧系の空気抜き作業を 原子炉運転中に実施したため、89本ある制御棒のうち1本の制御棒が操作してい ないにもかかわらず、全引抜位置から全挿入する事象が発生しました(平成21年 3月23日、4月3日お知らせ済み)。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、2号機において、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット内の弁から下流側へのしみ出しの1件が確認されました。また、3号機においては、原子炉補機冷却系熱交換器伝熱管の減肉の1件が確認されました。

なお、1号機においては、トラブルに該当しない軽度な事象はありませんでした。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以上

[別 紙]

- 1.女川原子力発電所1号機 第18回定期検査の状況(平成21年3月分)
- 2. 女川原子力発電所2号機 第10回定期検査の状況(平成21年3月分)
- 3.女川原子力発電所3号機 第5回定期検査の状況(平成21年3月分)