


# 女川原子力発電所2号機 原子炉再循環配管概要図



: ひびの兆候が確認された溶接継手部  
 溶接継手番号 : 6月23日に確認したひびの兆候  
 (6月24日お知らせ済み)  
 溶接継手番号 : 今回確認したひびの兆候