


女川原子力発電所2号機 ハフニウム板型制御棒点検状況について

(1) 女川2号機 ハフニウム板型制御棒の配置状況







同一翼の表裏であり、それぞれのひびの形状が似ていることから、ひびはハンドルとシースの溶接部近傍を貫通している可能性がある。




E面右側とF面のひびは、同一翼の表裏であり、それぞれのひびの形状が似ていることから、ハンドルとシースの溶接部近傍を貫通している可能性がある。



同一翼の表裏であり、それぞれのひびの形状が似ていることから、ひびはハンドルとシースの溶接部近傍を貫通している可能性がある。



ひびの長さ:約2.0cm ひびの長さ:約2.0cm 同一翼の表裏であり,それぞれのひびの形状が似ていることから,ひびはハンドルとシースの溶接部近傍を貫通している可能性がある。



ひびの長さ:約2.0 c m ひびの長さ:約1.5 c m 同一翼の表裏であり,それぞれのひびの形状が似ていることから,ひびはハンドルとシースの溶接部近傍を貫通している可能性がある。