

追加の減肉測定結果を踏まえた経年化影響評価 安全上重要な設備の配管減肉状況

安全上重要な系統の配管のうち、未点検であった箇所についても肉厚測定を実施。その結果、最も余寿命の短い箇所を以下に示す。

	配管	計測箇所 番号	測定肉厚 (最小値) (mm)	必要最小 肉厚 (mm)	余寿命 (年)
5 / 19 報告書にて 評価した部位	残留熱 除去系	RHR-R10	9 . 7	6 . 8 2	1 6 . 0
今回追加で 評価した部位	給水系	FDW-002-4	2 0 . 0	1 6 . 8 8	7 . 8