2025 年 4 月 30 日
東北電力株式会社
東通原子力発電所

＜お知らせ情報（Ｃ情報）に至らないごく軽度な機器故障＞（月報）
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
２０１０年１２月分（３月３１日現在）

No.	発生日	設　　備	概　　要	処置状況	発生場所
1	2010.12.14	補助ボイラー設備（発電所の各系統で使用する非放射性の蒸気を供給する設備）	補助ボイラー設備１系列に２台ある補助ボイラー給水ポンプのうち１台において，ポンプの振動が大きいことを確認した。 原因調査の結果，当該ポンプの運転による振動で当該ポンプの基礎部の内部でひびが生じ，密着性が弱い状態で運転されていたため，振動が大きくなったと推定した。 このため，基礎の補修（基礎部再施工）を実施し，今後は当該ポンプの振動測定を行い継続監視することとした。	処置済み	補助ボイラー建屋
2	2010.12.20	低圧給水加熱器ドレンタンク（低圧給水加熱器にて発生した，凝縮水をためる設備）	低圧給水加熱器ドレンタンクにて，水位の上昇を示す警報が発生し，自動で復旧したことを確認した。 現在，原因を調査中である。 なお，ドレンタンクの水位制御に問題はなく，設備の機能に影響はない。	対応中	タービン建屋

・「不適合」とは，要求事項を満たしていない状態をいいます。
※処置状況欄記載の「対応中」，「補修済み・取替済み・復旧済み」，「処置済み」については，以下の状況をいいます。
・対応中　：要求事項を満足する状態に復旧中です。
・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後，原因調査，対策等を講じます。
・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し，原因調査，対策等を実施済みです。
なお，今後，水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。