

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2026年7月分（8月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2026. 7. 7	タービン建屋（蒸気タービン、発電機等が設置されている建屋）	タービン建屋において、建屋上方の壁面に、水の滴下跡があることを確認した。 原因調査の結果、外壁面の微細なクラックから雨水が浸入したものと推定した。 このため、今後、止水処理を実施するとともに、それまでの期間は浸水状況を監視する。 <u>また、建屋上方の壁面における浸水状況を定期的に確認することを点検仕様に反映した。</u> なお、機器等の被水はなく、また、建屋の健全性に影響はないことから、プラントへの影響はない。	対応中	タービン建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。