原子炉再循環系配管等点検箇所および超音波探傷検査結果



ひびの大きさ等

指示長さ (mm)	指示深さ (mm)	配管外径 (mm)	配管肉厚 (mm)
27	3.8	411.9	26.5

第１８回定期検査における点検箇所（５３箇所）
＜内訳＞
◎：応力腐食割れ対策実施予定箇所（４７箇所）
○：応力腐食割れ対策実施済みの箇所（６箇所）

別紙－２