事象発生箇所



発電機概略図

別紙２