お 知 ら せ

平成 2 1 年 5 月 1 5 日
東 北 電 力 (株)

女川原子力発電所 2 号機および 3 号機の定期検査の実施状況について (平成 2 1 年 4 月分 定期報告)

当社、女川原子力発電所 2 号機(平成 2 1 年 3 月 2 6 日から第 1 0 回定期検査中)および 3 号機(平成 2 0 年 1 1 月 2 6 日から第 5 回定期検査中)の平成 2 1 年 4 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、原子炉補機冷却海水ポンプ起動用電気回路の補修箇所が発見(2号機、3号機)、原子炉補機冷却水系弁から下流側配管へのしみ出し(2号機)および換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)潤滑油ヒータの地絡(3号機)など、2号機において3件、3号機において3件が確認されました。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

- 1 . 女川原子力発電所 2 号機 第 1 0 回定期検査の状況(平成 2 1 年 4 月分)
- 2 . 女川原子力発電所 3 号機 第 5 回定期検査の状況(平成 2 1 年 4 月分)