

平成 19 年 3 月 30 日
東 北 電 力 株 式 会 社
東 通 原 子 力 発 電 所

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 1 8 年 6 月 分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (2月28日現在)	発生場所
1	H18.6.20	屋外排水設備 (海水ポンプ室内の機器で 使用した海水を海水ポンプ 室外に移送する設備)	屋外排水設備のポンプが動 作しているにも関わらず、 海水が移送されていないこ とが確認されたため、当該 ポンプを新品と取替えた。	処置済み	海 水 ポンプ室
2	H18.6.30	局部出力領域モニタ検出器 (原子炉内の中性子束を計 測する計器)	原子炉内の中性子束を計測 する計器において、検出器 のケーブルと変換器(中性 子束データを中央制御室の 記録計等へ表示するための もの)の接続部の一部が破 損していた。このため、第 1 回定期検査時に当該部を 交換した。なお、当該部は 破損した状態でも接続に支 障を与えない箇所であるこ とから、中性子束の計測に 支障はない。	処置済み	中 央 制御室