第338回審査会合(H28.3.10) 資料5-1 p34 再掲

6. 保呂羽山北東~楯火峠西方周辺のリニアメント 6. 5 まとめ

		1
文献調査	 「[新編]日本の活断層」(1991)において,長さ約2.3km,確実度Ⅲのリニアメントが記載されている。 「活断層詳細デジタルマップ」(2002)においては,活断層及び推定活断層ともに図示されていない。 	
空中写真判読	 約6kmの区間にわたってL_DランクのリニアメントがNNW-SSE方向に断続して判読される。 文献で指摘された確実度皿のリニアメントは、折立川以北で判読された北部のリニアメントより東側に対応している。 	文献調査,空中写真判読
地表地質調査 等	 【リニアメント北側】 > リニアメントは、北側北部では三畳系風越層と伊里前層の境界、中央部では沢沿い、南部では人工改変されたと考えられる箇所に位置している。 > リニアメントは断層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。 ・ リニアメント北側中央部で断層は確認されるものの、連続性がないことからリニアメントに対応した断層ではないと考えられる。 > リニアメント北側・中央部で断層は確認されるものの、連続性がないことからリニアメントに対応した断層ではないと考えられる。 > リニアメント北側北部ではリニアメント低下側(東)に風化侵食に弱い風越層が分布し、北側中央部では発達するへき開にほぼ一致していることから、岩質の硬軟の差に起因した侵食地形あるいはへき開の構造を反映した侵食地形と考えられる。 【リニアメント南側】 > リニアメントは新層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。 ミニアメントは新層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。 ・ リニアメント直下に三畳系伊里前層とジュラ系中原層を境する断層が確認されるものの、研磨片・薄片観察の結果、リニアメントと断層の変位センスが異なる。 > リニアメント南側南部ではリニアメント東側の中原層内の岩相境界に概ね対応することから、岩質の硬軟の差に起因した侵食地形あるいは断層破砕部の脆弱部等を反映した侵食地形であると考えられる。 	リニアメント直下の断層の有無*1 リニアメント直下の断層の有無*1 第層あり ※1 リニアメント直下の断層の有無リニアメ ントの直下の露頭により確認するか、 地質調査結果を踏まえて判断 地質構造を規制する断層** 規制する 第層破砕部の詳細観察 (研磨片,薄片観察) リニアメントに対応する断層か (変位センス等の確認)
		対応する 震源として考慮する活断層 (地震動評価)
評価	 判読されたリニアメントに対応するような断層は認められない。 判読されたリニアメントは変動地形ではなく、分布する岩石の侵食に対する抵抗性の差を反映して形成された地形、へき開・節理等を反映して形成された地形であると考えられる。 	保呂羽山北東~楯火峠西方 周辺のリニアメント

※3 リニアメントが判読され、震源として考 慮する活断層に該当しないものは、 判読された地形について検討を実施



7. 寺浜~大指周辺のリニアメント



第338回審査会合(H28.3.10) 資料5-1 p11 一部修正

7. 寺浜~大指周辺のリニアメント 7.1 文献調査及び空中写真判読



- > 「「新編]日本の活断層」(1991)において、長さ約2.3km、確実度亚(活断層の疑いのあるリニアメント)と記載されている。
- > 「活断層詳細デジタルマップ」(2002)においては、本地域付近には活断層及び推定活断層ともに図示されていない。

【空中写真判読結果】

- » 「[新編]日本の活断層」(1991)で指摘されている確実度皿のリニアメント沿いでは、H,面、H。面、H。面及びM,面の段丘面
- > リニアメントは、南三陸町旧志津川町寺浜から石巻市北上町大指にかけての約3km間にわたって、L_Dランクのリニアメント がほぼN-S方向に断続して判読される。
- ▶ 「「新編〕日本の活断層」(1991)で指摘されている確実度Ⅲのリニアメントは、判読されたリニアメントに概ね対応している。
- » なお、判読されたリニアメントを挟んで分布するH₂面には、高度差が確認される。





7. 寺浜~大指周辺のリニアメント

7.2 地質平面図及び断面図



【構成する主な地層】

中生界三畳系稲井層群の平磯層,大沢層,風
 越層,伊里前層,白亜系の貫入岩類

第338回審査会合(H28.3.10)

資料5-1 p12 一部修正

局所的に第四系の岩屑堆積層及び沖積層

- 中生界三畳系の各地層はNNW-SSE~NNE-SSW走向で西へ60[°]前後で傾斜する同斜構造と なっている。
- > リニアメントの北部及び南部において、3条の胴切り性の横断断層が認められるが、リニアメントとの関連性は認められない。
- リニアメントは、北端部では風越層の砂岩頁岩互 層と砂岩層との境界付近にあり、北部から中部で は地質構造に斜交するように東側に雁行し、中部 以南では風越層最下位の砂岩頁岩互層と大沢層 頁岩層との境界付近に位置している。
- > リニアメント北端部付近に小規模な断層が確認されるものの、地質構造を規制するような断層ではない(地質平面図①)。



7. 寺浜~大指周辺のリニアメント 7.3 ルートマップ【北部の概要】



【リニアメント北端部】

- リニアメントは、西落ちのセンスで、寺浜東方の入り江の東岸付近まで判読されている。
- 地質調査の結果、入り江周辺には主に三畳系の風越層が分布し、リニアメントは風越層の 砂岩層と頁岩層との境界に概ね対応している(写真A)。
- リニアメントのほぼ直下に断層(f10-a断層)が認められるものの、断層とリニアメントの変位 センスが一致しないこと等から、リニアメントは断層が活動したことによって形成されたもの ではないと考えられる。
- なお、リニアメントから西側に約30m離れた位置でも断層(f₁₀-b断層)が確認されたが、断層とリニアメントの変位センスが一致しないこと等からリニアメントは断層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。



	f ₁₀ -a断層
リニアメントとの関係	リニアメントのほぼ直下に位置する。
断層の位置	風越層中の頁岩層と砂岩層の境界部に位置する。
主断層面の走向・傾斜	N-S~NNE-SSWであり、周辺の層理面と調和的である。
シュミットネット 下半球投影図	主せん断面と層理面の走向・傾斜はほぼ同じ領域にプロット される。
破砕帯の状況	幅約30cm, 固結した角礫状破砕部である。
断層の変位センス	破砕部の複合面構造から、西側上がりの逆断層変位センス を示す。
上位層との関係	谷埋め堆積物と考えられる岩屑堆積層(完新統)に覆われて おり,不整合面及び同堆積物に変位・変形を与えていない。

第338回審査会合(H28.3.10) 資料5-1 p14 一部修正

B及7K図

o-a MiFR

7. 寺浜~大指周辺のリニアメント 7.3 ルートマップ【リニアメント北端付近:f₁₀-a断層】



NIONE

【f₁₀-a断層】(写真B及び図1)

- ▶ f₁₀-a断層は、風越層中の頁岩層と砂岩層の境界部に位置する。
- > 主断層面の走向・傾斜はN-S~NNE~SSWであり、周辺の層理面と調和的である。
- > 破砕帯は,幅約30cmで,固結した角礫状破砕部である。
- 断層は、谷埋め堆積物と考えられる岩屑堆積層に覆われており、不整合面及び同堆積層の堆積構造に変位・変形を与えていない。

【f10-a断層の変位センス】(写真C及び図2)

- > 破砕帯内部には,主断層面に斜交した片状~葉片状のせん断面が発達する。
- このせん断面は、複合面構造のP面に相当し、主断層面(Y面)との配置関係から、西側(風越層砂岩層側)上がりの逆断層の変位センスを示す。

断層は西上がりの逆断層センスであるのに対して、リニアメントは西下がりであることから、リニアメントは断層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。

なお, 主断層面の走向・傾斜は層理面と調和的であることから, 断層は層面すべり 断層と推察される。





第338回審査会合(H28.3.10) 資料5-1 p15 一部修正

56

7. 寺浜~大指周辺のリニアメント 7.3 ルートマップ【南部及び南端部の概要】



7. 寺浜~大指周辺のリニアメント

7.4 地質と地形の関係



57

第338回審査会合(H28.3.10)

資料5-1 p16 一部修正





文献調査	 >「[新編]日本の活断層」(1991)において,長さ約2.3km,確実度Ⅲのリニアメントが記載されている。 >「活断層詳細デジタルマップ」(2002)においては,活断層及び推定活断層ともに図示されていない。 	
空中写真判読	 文献で指摘された確実度Ⅲのリニアメント付近に対応して,約3km間にわたってL_DランクのリニアメントがほぼN-S方向に断続して判読される。 判読されたリニアメントを挟んで分布するH₂面に高度差が認められる。 	文献調
地表地質調査	 リニアメントは、北端部では風越層の砂岩頁岩互層と砂岩層との境界付近にあり、 北部から中部では地質構造に斜交するように東側に雁行し、中部以南では風越層 最下位の砂岩頁岩互層と大沢層頁岩層との境界付近に位置している。 リニアメントは断層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。 リニアメントの南部では、リニアメント直下に断層は認められない。 リニアメントの北部では、リニアメント直下に断層は認められるものの、リニアメントと変位センスが異なる。 風化侵食により実際のH₂面が削剥された後の地形面をH₂面として判読され、岩質の 硬軟の差に起因してH₂面の高度差は生じたと考えられることからH₂面の高度差は変 動地形に該当しない。 リニアメント西側のH₂面は、相対的に風化侵食に弱い風越層砂岩頁岩互層に対応している。 	リコ の 町 町 地質構递 規 親 町 暦 碣 頃 (研 頃
		L



評価	 判読されたリニアメントに対応するような断層は認められない。 判読されたリニアメントは変動地形ではなく、分布する岩石の侵食に対する抵抗性の差を反映して形成された地形であると考えられる。 	
----	--	--





8. 峠崎南東~寺下周辺のリニアメント



8. 峠崎南東~寺下周辺のリニアメント

8.1 文献調査及び空中写真判読





第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p55 一部修正

61

8. 峠崎南東~寺下周辺のリニアメント

8.2 段丘面高度分布



- ▶ B-B'断面において、M₁面の西側は5m程度低いものの、M₂面は概ね同標高を示す。
- > 段丘堆積物はリニアメントを挟んだ天神地区と大浜地区に判読されたM。面のそれぞれ 1か所に確認され、層相からいずれも扇状地性の堆積物と考えられる。



8. 峠崎南東~寺下周辺のリニアメント 8.3 地質平面図及び断面図

【構成する主な地層】





【主な地質構造】

- > 褶曲構造で特徴づけられ、主なものとして甲島から寺下に続く背斜と向斜及び袖浜から北北東に伸びる背斜で構成される。
- > 中央部付近において、地層の分布等から2条の胴切り性の横断断層の存在が推定される。
- > また,甲島付近に,背斜軸の西側にほぼ並行するNNE-SSW方向,西傾斜の断層が認められる。



第99回審査会合(H26.3.26)

資料2-2 p56 一部修正

第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p57 一部修正

8. 峠崎南東~寺下周辺のリニアメント

8.4 地質構造図



【地質構造】

- 地質構造は褶曲構造で特徴づけられる。主なものとして甲島から寺下に続く背斜と 向斜及び袖浜から北北東に伸びる背斜で構成される。
- リニアメントはこの向斜構造と中央付近で交差しており、地層は北側では東傾斜、南 側では西傾斜となる。
- 向斜軸の東側では頁岩層を中心にへき開が発達しており、南部においてリニアメントはこの発達するへき開の方向に一致している。
- 中央部付近において、地層の分布等から2条の胴切り性の横断断層の存在が推定 される。
- また、甲島付近に、背斜軸の西側にほぼ並行するNNE-SSW方向、西傾斜の断層が認められる。
 - この断層は風越層と大沢層を境し、下位の風越層が断層の上盤に分布すること から、NNE-SSW方向の逆断層と判断される。
- また、風越層の分布が南方の向斜軸付近で消滅することから、この断層は向斜構 造に移化しているものと考えられ、褶曲構造形成に伴う断層と判断される。
- これらの断層はリニアメントとは直交あるいは斜交することから、関連性のない断層 と判断される。





8. 峠崎南東~寺下周辺のリニアメント 8.5 ルートマップ



リニアメント南端近傍の露頭に断層は確認 されない。

文献調査	 「[新編]日本の活断層」(1991)において長さ約2km, 確実度皿のリニアメントが記載されている。 「活断層詳細デジタルマップ」(2002)においては、本調査地域付近には活断層及び推定活断層ともに図示されていない。
空中写真判読	 約4.3kmの間にわたって、L_DランクのリニアメントがNNE-SSW方向に断続して判読される。 文献で指摘された確実度Ⅲのリニアメントは、判読されたリニアメントのうち中央部に概ね対応している。
地表地質調査	 甲島から寺下に続く背斜と向斜及び袖浜から北北東に伸びる背斜で構成され、リニアメントはこの向斜構造と中央付近で交差しており、地層は北側では東傾斜、南側では西傾斜となる。 リニアメントは、北部では稲井層群大沢層の砂岩層と頁岩層の境界付近にほぼ一致し、南部では向斜軸の東側で頁岩層を中心に発達するへき開の方向に一致している。 リニアメントは断層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。 リニアメント直下に断層は認められない。



評価	 判読されたリニアメントに対応するような断層は認められない。 判読されたリニアメントは変動地形ではなく、分布する岩石の侵食に対する抵抗性の差を反映して形成された地形、またはへき開に沿う岩盤の劣化を反映した地形であると考えられる。 	
----	--	--





9. 大須~桑浜周辺のリニアメント



66

88.8 A

10.0.0

128 93

拡大範囲

SHA D

n ch

女川原子力発雷所

9. 大須~桑浜周辺のリニアメント

9.1 文献調査及び空中写真判読



第338回審査会合(H28.3.10) 資料5-1 p20 一部修正

9. 大須~桑浜周辺のリニアメント

9.2 地質平面図及び断面図



第338回審査会合(H28.3.10) 資料5-1 p21 一部修正

69

9. 大須~桑浜周辺のリニアメント

9.3 ルートマップ

【リニアメント北端部】(写真A, B)

- 伊里前層の頁岩層及び砂岩頁岩互層(砂岩卓越)が分布する。
- > リニアメント直下では、リニアメント方向に調和的な走向の層理面(黄破線)と節理面 (青破線)に沿って谷地形が形成されているが、同方向の断層は確認されない。









※3 リニアメントが判読され、震源として考 慮する活断層に該当しないものは、 判読された地形について検討を実施



10. 谷川南方~給分浜南方周辺のリニアメント



10. 谷川南方~給分浜南方周辺のリニアメント 10.1 文献調査及び空中写真判読



【文献調査結果】

> 「[新編]日本の活断層」(1991)及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)には、活断層 等は図示されていない。

【空中写真判読結果】

- ▶ M₂面, L₂面及びL₃面の段丘面が判読される。
- > 牡鹿町谷川南方から同町給分浜南方に至る長さ約5.6kmのN-S方向に続くリニアメ ントが判読される。





第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p67 一部修正

74

10. 谷川南方~給分浜南方周辺のリニアメント 10.2 地質平面図及び断面図



- > NE-SW方向の1組の背斜及び向斜からなる褶曲構 造で特徴づけられる。
- 北部では、リニアメントの東側に貫入岩類が認められ、 周辺の地層にホルンフェルス化がみられる。
- > 南部では、リニアメントとは異なる位置に2条の斜交断 層が認められるが、リニアメントとの対応関係は認められない。



第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p68 一部修正

75

10. 谷川南方~給分浜南方周辺のリニアメント

10.3 地質構造図



地質凡例				
答皿幻	宫新册 ∫ 神	積層 a		
为四心	光利臣し治	屑堆積物 dt		
新第三紀	鮮新世未	区分鮮新統 Tp		
白亜紀	貫入岩類 〔	緑岩類 G4		
	l _o	ん岩 P		
	(MI	崎砂岩頁岩部層 Okalt		
	牡(荻の浜累層	" (砂岩優勢層) Okss		
ジュラ紀	鹿人	" (頁岩優勢層) Oksh		
	群 月の浦累層 侍	浜頁岩部層 Tssh		
	地質記	号凡例		
	Å Å	地質断面線		
	60	地層の走向・傾斜		
へき開の走向・傾斜		へき開の走向・傾斜		
貫入境界の走向・傾斜				
	節理の走向・傾斜			
	85	断層の走向・傾斜		
		地層境界線 (整 合)		
	8	地層境界線 (不整合)		
	1	貫入境界		
	推定 伏在	断層線		
	推定 伏在	背斜軸		
	推定 《 伏在	向斜軸		
L _D				
○ 短線の方向は,低い地形の方向を示す。				
○ 短線のないものは、その両側で高度の 不連続が認められないもの。				

- > NE-SW方向の1組の背斜及び向斜からなる褶曲構造で 特徴づけられる。
- 北部では、リニアメントの東側に貫入岩類が認められ、周辺の地層にホルンフェルス化がみられる。
- > 南部では、リニアメントとは異なる位置に2条の斜交断層が 認められるが、リニアメントとの対応関係は認められない。
- リニアメント北部~中部の東側に連続する馬の背状の出尾 根には、ホルンフェルス化を受け硬質となった砂岩や頁岩 層が多く分布し、同北部ではその東側前面、同中部では西 側の未区分鮮新統のやや脆弱な礫岩層との境界をリニアメ ントが通過する。
- > 熱水変質により茶褐色~黄褐色を呈する軟質となった砂岩 も認められ、岩盤に硬軟差が生じている。
- > リニアメント南部の給分浜地区では、南端の海岸沿いで風 化により軟質となったひん岩とともに、変質や風化により軟 質となった岩盤が広がっている。



10. 谷川南方~給分浜南方周辺のリニアメント 10. 4 ホルンフェルス化確認位置図



- > NE-SW方向の1組の背斜及び向斜からなる褶曲構造で特徴づけられる。
- > 北部では、リニアメントの東側に貫入岩類が認められ、周辺の地層にホルンフェルス化が みられる。
- > 南部では、リニアメントとは異なる位置に2条の斜交断層が認められるが、リニアメントとの 対応関係は認められない。
- リニアメント北部~中部の東側に連続する馬の背状の出尾根には、ホルンフェルス化を受け硬質となった砂岩や頁岩層が多く分布し、同北部ではその東側前面、同中部では西側の 未区分鮮新統のやや脆弱な礫岩層との境界をリニアメントが通過する。
- 熱水変質により茶褐色~黄褐色を呈する軟質となった砂岩も認められ、岩盤に硬軟差が生じている。
- > リニアメント南部の給分浜地区では、南端の海岸沿いで風化により軟質となったひん岩とと もに、変質や風化により軟質となった岩盤が広がっている。





77

11. 大石原浜西方~荻浜西方周辺及び 竹浜~狐崎浜周辺のリニアメント



11.1 文献調査及び空中写真判読



【文献調査結果】

凡例

M1 面

H4 面

傾斜変換部 鞍部 溝状凹地

▶ 「[新編]日本の活断層」(1991)及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)には、活断層等は 図示されていない。

【空中写真判読結果】

- ▶ 局所的にH₄面及びM₂面の段丘面が判読される。
- > 女川町大石原浜西方から石巻市荻浜西方に至る長さ約3.6kmのNE-SW方向に続くLpラ ンクのリニアメントが判読される。
- » 竹浜~狐崎浜周辺のリニアメントは、石巻市竹浜から同市狐崎浜に至る長さ約1.9kmの走 向NE-SW方向に続くL_Dランクのリニアメントが判読される。



第99回審査会合(H26.3.26)

資料2-2 p71 一部修正

80

11. 大石原浜西方~荻浜西方周辺及び竹浜~狐崎浜周辺のリニアメント

11.2 地質平面図及び断面図



第99回審査会合(H26.3.26)

資料2-2 p72 一部修正 │ │

81

11. 大石原浜西方~荻浜西方周辺及び竹浜~狐崎浜周辺のリニアメント

11.3 地質構造図



【構成する主な地質構造】

【大石原浜南西方】

- > リニアメントの東側にNNE-SSW方向の向斜構造が認められ、リニアメント付近の地層は東南東方向に傾斜する。
- 【大石原浜西方~荻浜西方周辺】
- リニアメントの位置は、侍浜頁岩部層と狐崎砂岩頁岩部層の境界にほぼ 一致する。頁岩層に比べて砂岩層の風化が著しく、低下方向である東側 に狐崎砂岩頁岩部層が分布する。また、地層の傾斜も東方向を向き低下 している。リニアメントの北端部は向斜軸に近く、侍浜頁岩部層中に至る が、侍浜頁岩層に発達するへき開はリニアメントの方向と同方向であり、 リニアメントの両側で顕著な高度差が認められない。

【竹浜~狐崎浜周辺】

リニアメントの位置は、狐崎砂岩頁岩部層と牧の浜砂岩部層の境界にほ ぼ一致する。西側には狐崎砂岩頁岩部層が分布し、東側は牧の浜砂岩 部層が分布するが、牧の浜砂岩部層は粗粒の砂岩を主としており、風化 の影響により軟質化が著しく、低下方向である東側に分布する。また、東 側は地層面の傾斜方向でもある。



11.4 まとめ

文献調査	▶「「新編]日本の活断層」(1991)及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)には、活断層等は図示されていない。	
空中写真判読	 女川町大石原浜西方から石巻市荻浜西方に至る長さ約3.6kmのNE-SW方向に続くL_Dランクのリニアメントが判読される。 石巻市竹浜から同市狐崎浜に至る長さ約1.9kmの走向NE-SW方向に続くL_Dランクのリニアメントが判読される。 	文献調査,空中写真判読 リニアメント直下 断層なしと判断
地表地質調査	 リニアメントは、北側の大石原浜西方~荻浜西方周辺では侍浜頁岩部層と狐崎砂岩 頁岩部層の境界に、南側の竹浜~狐崎浜周辺では狐崎砂岩頁岩部層と牧の浜砂岩 部層の境界に判読される。 リニアメントは断層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。 リニアメントの北部、南部において、リニアメント直下に断層は認められない。 リニアメントの北端部では、リニアメントと侍浜頁岩層に発達するへき開が同方向で、 リニアメントの両側に顕著な高度差は認められない。 リニアメント北側及び南側では、頁岩層に比べて砂岩層の風化が著しく、リニアメント 低下側(東側)に分布している。 	の断層の有無※1 第層あり ※1 リニアメント直下の断層の有無リニアメ ントの直下の露頭により確認するか、 地質調査結果を踏まえて判断 地質構造を規制する断層 ^{※2} か 規制しない 断層破砕部の詳細観察
		(研磨片, 薄片観察)
評価	 判読されたリニアメントに対応するような断層は認められない。 判読されたリニアメントは変動地形ではなく、分布する岩石の侵食に対する抵抗性の差を反映して形成された地形及びへき開に沿う岩盤の劣化を反映した地形であると考えられる。 	リニアメントに対応する断層か (変位センス等の確認) 対応する
		震源として考慮する活断層 (地震動評価) こ該当しない ^{※3}
		大石原浜西方~荻浜西方周辺 及び竹浜~狐崎浜周辺の リニアメント
		※3 リニアメントが判読され、震源として考 慮する活断層に該当しないものは、 判読された地形について検討を実施
		🔗 東北電力

12. 山鳥周辺のリニアメント



83

12. 山鳥周辺のリニアメント

12.1 文献調査及び空中写真判読



84

12. 山鳥周辺のリニアメント 12. 2 地質平面図及び断面図

第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p74 一部修正



第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p75 一部修正

86

12. 山鳥周辺のリニアメント 12. 3 地質構造図



🔗 東北電力

第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p76 一部修正

87

12. 山鳥周辺のリニアメント 12.4 ルートマップ

【拡大ルートマップ】

▶ 東海岸において、リニアメントに直交または斜交する小規模な断層が認められ、い ずれも破砕部は固結している。そのうち、リニアメント東延長の小湾で認められる断 層は、母岩とともに熱水変質を被っている。



文献調査	▶「[新編]日本の活断層」(1991)及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)には、活断層等 は図示されていない。	
空中写真判読	▶ 約0.6kmの区間にわたってL _D ランクのリニアメントがE-W方向に判読される。	文献調査, 空中写真判読
地表地質調査	 リニアメントは、東西方向に確認される熱水変質部に沿って判読されている。 リニアメントは断層が活動したことによって形成されたものではないと考えられる。 リニアメントの北部、南部において、リニアメント直下に断層は認められない。 リニアメント延長部において、小規模な断層が認められるものの、母岩とともに熱水 変質を被っていることから、リニアメントに対応した断層ではないと考えられる。 安山岩溶岩は、リニアメントの北側では非常に硬質であるが、南側では熱水変質・風化 により軟質となっている。 リニアメント東延長の海岸では、山鳥累層が熱水変質により軟質化していることから、 海食の影響と考えられる小湾が形成されている。 	リニアメント直下の断層の有無*1 の断層の有無*1 断層あり **1 リニアメント直下の断層の有無りニアメ ントの直下の露頭により確認するか、 地質調査結果を踏まえて判断 地質構造を規制する断層**2か 規制しない 販層性状の確認 規制する

	~		
評価	 判読されたリニアメントに対応するような断層は認められない。 判読されたリニアメントは変動地形ではなく、分布する岩石の侵食に対する抵抗性の差を反映して形成された地形であると考えられる。 	リニアメントに対応する断層か (変位センス等の確認)	ſ
		- x1/2, 4 A	



※3 リニアメントが判読され、震源として考 慮する活断層に該当しないものは、 判読された地形について検討を実施

88



13. 金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント



13. 金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント

13.1 文献調査及び空中写真判読





女川原子力発電所

拡大範囲

第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p79 一部修正

13.金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント

13.2 地質平面図及び断面図



> 中生界白亜系の金華山花崗岩類

中位段丘堆積層(M2)

地質断面線

断層線

LD

 毎線の方向は、低い地形の方向を示す。

 ワ 短線のないものは、その両側で高度の 不連続が認められないもの。

地層境界線 (不整合)

石英閃緑岩~花崗閃緑岩

白亜紀

٨

推定

tr2

G4

地層の走向・傾斜

節理の走向・傾斜

断層の走向・傾斜

へき開の走向・傾斜

貫入境界の走向・傾斜

60

75

50

65

85 1

> 局所的に第四系の段丘堆積物, 崖錐堆積物及び沖積層



【主な地質構造】

500m

- リニアメント付近において、花崗岩体に見られる顕著な地質構造要素としては節理 が主体であり、断層は小規模なものがわずかに認められるに過ぎない。
- 節理は、主に急傾斜のN-S系及びE-W系とこれらに直交する緩傾斜の3方向の 節理が発達しており、E-W系がやや卓越し、リニアメント方向に一致している。
- 中央リニアメント近傍の東側海岸と西側海岸において、WNW-ESE走向の小規 模な断層が認められ、いずれも破砕幅10~20cmで固結している。西側海岸の断層 はアプライト脈を約15cm変位させているに過ぎない。
- > 鮑荒崎北西リニアメント近傍では断層は確認できない。











第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p80 一部修正

92

13. 金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント 13.3 ルートマップ①



第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p81 一部修正

93

13. 金華山中央及び鮑荒崎北西周辺のリニアメント 13. 3 ルートマップ②



第99回審査会合(H26.3.26) 資料2-2 p82 一部修正

13.4 段丘面高度分布



94

13.5 まとめ

文献調査	>「[新編]日本の活断層」(1991)及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)には、活断層等は図示されていない。	文献調査, 空中写真判読
空中写真判読	 金華山中央リニアメントは、牡鹿町金華山のほぼ中央を長さ約2.2km, E-W方向に横断するL_Dランクのリニアメントが判読される。 鮑荒崎北西リニアメントは、金華山中央リニアメントの南側を長さ約2.1km, WNW-ES E方向に続くL_Dランクのリニアメントが判読される。 リニアメントの両側に分布する東海岸のH₃面の高度に明瞭な変位が認められない。 	リニアメント直下 の断層の有無*1 新層あり 影層なしと判断 ※1 リニアメント直下の断層の有無リニアメ ントの直下の露頭により確認するか、 地質調査結果を踏まえて判断
地表地質調査	 花崗岩体に見られる地質構造要素としては節理が主体で、主に急傾斜のN-S系及び E-W系とこれらに直交する緩傾斜の3方向に発達している。このうち、E-W系がやや 卓越しており、リニアメントの方向に一致している。 金華山中央リニアメント及び鮑荒崎北西リニアメントは断層が活動したことによって形成 されたものではないと考えられる。 節理はリニアメントの方向に一致するE-W系がやや卓越している。 金華山中央リニアメント直下に断層は認められない。 鮑荒崎北西リニアメントの直下に断層は認められない。 金華山中央リニアメント及び鮑荒崎北西リニアメントを挟んで高位段丘面H₃面に変位 は認められない。 	地質構造を規制する断層 ^{※2} か 規制する 断層破砕部の詳細観察 (研磨片,薄片観察)
		リニアメントに対応する断層か (変位センス等の確認)
評価	 判読されたリニアメントに対応するような断層は認められない。 判読されたリニアメントは変動地形ではなく、発達した節理に沿う局所的な岩盤の劣化を反映して形成された地形であると考えられる。 	対応する

※3 リニアメントが判読され、震源として考 慮する活断層に該当しないものは、 判読された地形について検討を実施

金華山中央及び鮑荒崎北西周辺 ____のリニアメント



14.砂岩と頁岩の侵食抵抗性の差について



14. 砂岩と頁岩の侵食抵抗性の差について 分析結果・考察及び事例①

く寺浜ー大指リニアメント周辺の砂岩と頁岩の侵食抵抗性の差を示す露頭の事例>

般漂流

▶ 新鮮な岩盤が露出する露頭(海岸汀線付近)では,砂岩と頁岩の岩種の差に応じた凹凸の対応関係は特に見られないのに対して,弱風化した岩盤が露出する露頭(海岸露頭の背後) では、比較的新鮮な頁岩に対して風化が進行した砂岩が窪んだ状況が見られる。



97 コメントNo

14. 砂岩と頁岩の侵食抵抗性の差について 分析結果・考察及び事例②

コメントNo.2

- 寺浜一大指のリニアメントについては、主として中生界三畳系の大沢層の頁 岩層と風越層の砂岩頁岩互層中の砂岩層の侵食抵抗性の差に起因した地 形であり、変動地形ではないと判断している。
- ・ 寺浜-大指のリニアメント付近において,前頁のとおり露頭オーダー・単層単位での両岩相の風化・侵食抵抗性の差を示す事例があるものの,侵食抵抗性の差を示す具体的な定量的データの把握はできていない。
- 一方,岩質の差を示す類似の事例として,同じ南部北上帯中・古生界中の砂 岩と頁岩の侵食抵抗性の差として,上品山西断層が指摘されている地域に 分布する中生界三畳系の伊里前層砂質頁岩と風越層砂岩の風化・侵食に対 する抵抗性の差を検討する目的で,平成6年に顕微鏡観察,X線回折分析等 を実施している。
 - ✓ 試料は,活断層研究会(1991)が上品山西断層を指摘している箇所周辺の,石巻市(旧河北町)大土東方の大土川沿いで採取した。
 - ✓ 分析にあたっては、風化の程度に応じた違いを確認するため、それぞれ 新鮮部、弱風化部及び強風化部から試料を採取した。



- ▶ 伊里前層砂質頁岩,風越層砂岩ともに,風化による炭酸塩鉱物及び重鉱物の分解が認められる。
- 炭酸塩鉱物及び重鉱物は、伊里前層砂質頁岩では粒子として含まれているのに対し、風越層砂 岩では結晶及び粒子の間を埋める膠結物として認められる。
- > 伊里前層砂質頁岩の組織は風化岩でも比較的良好に保存されていること等から,炭酸塩鉱物の 分解は,風越層砂岩でより進行しやすい状況と考えられる。
- 同じ風化条件を想定した場合,風越層砂岩は基質部(膠結部)の炭酸塩鉱物の分解が進む ため粒子間の結合力が弱まり,岩石の組織が分解しやすく,伊里前層砂質頁岩に比べ,風 化に対する抵抗性が劣るものと考えられる。(:分析結果の詳細は次頁)



試料採取位置図(基図:上品山西断層周辺の地質図)



14. 砂岩と頁岩の侵食抵抗性の差について 分析結果・考察及び事例③

- > 顕微鏡観察の結果,風化に関する特徴は以下 試料名 風越層砂岩 新鮮部 のとおり。
- √ 風化に関しては、長石類の絹雲母化、炭酸 塩鉱物及び重鉱物の分解等が特徴として挙 げられる。
- √ 炭酸塩鉱物及び重鉱物は、伊里前層砂質頁 岩では構成粒子として存在するが. 風越層砂 岩では基質の膠結物として存在している。
- √ 風化した試料では、伊里前層砂質頁岩の組 織が比較的良好に保存されているのに対し. 風越層砂岩は基質部のほとんどが絹雲母化 または粘土化している。





試料名 風越層砂岩 弱風化部

試料名 風越層砂岩 強風化部

- X線回折分析の結果、風化に関する特徴は以下の とおり。
 - √ 風化が進行すると、斜長石、方解石(炭酸塩鉱 物)の含有量が少なくなる傾向が認められ、顕 微鏡観察の結果と整合的である。
 - 特に方解石(炭酸塩鉱物)は、伊里前層砂質 \checkmark 頁岩では強風化の段階で分解しているのに対 し、風越層砂岩では弱風化の段階で分解して いるものと推定される。



細粒~極細粒砂サイズの石英・長石類からなる砕屑粒子を石灰泥基質中に含む石 灰質な砂質頁岩。

スレートへき開が密に発達している。

風化した試料では、長石類の絹雲母化、粘土化が進んでいるが全体の組織は比較 的良好に保存されている。また、重鉱物及び炭酸塩鉱物は認められず、風化により 分解したものと考えられる。 河床部で採取した試料はほとんど風化を受けていない。



99

コメントト

参考文献及び用語解説

【参考文献】

1.活断層研究会編(1991):[新編]日本の活断層 —分布図と資料

2.中田高・今泉俊文編(2002):活断層詳細デジタルマップ

3. 滝沢文教・神戸信和・久保和也・秦光男・寒川旭・片田正人(1984):石巻地域の地質,地域地質研究報告(5万分の1地質図幅),地質調査所

4. 狩野謙一·村田明広(1998):構造地質学, 朝倉書店

5. 地学団体研究会(1996):新版地学辞典, 平凡社

6.加藤碩一・脇田浩二編(2001):「地質学ハンドブック」,朝倉書店

【用語解説】

用語	解説	出典
フレキシュラル・スリップ (層面すべり)	多層系の座屈褶曲では, 褶曲を形成する際に隣り合う層と層の間にせん断応力が働き, 層に沿ったすべり, すなわち層面すべりを伴う。 その面上には条線がきざまれ, 褶曲軸面を境として, すべりのセンスは反対方向になり, いずれも逆断層成分をもつ。	狩野·村田(1998)
シュミットネット(下半球投影)	ステレオ投影の一種であり, 球面上の等しい面積が投影面上においても等しく表現される。	地学団体研究会(1996) 狩野・村田(1998)
プランジ	褶曲軸や線構造などの線的構造要素の沈下方向が水平面となす角。伏角。	地学団体研究会(1996)
へき開	変形作用によって岩石に二次的に生じた細密な面状構造。	地学団体研究会(1996)
ホルンフェルス	堆積岩がマグマの貫入により熱せられ(接触変成作用),再結晶化してできた岩石。暗色で固く,細粒で均質な組織を特徴とする。	加藤·脇田(2001)



