

女川原子力発電所2号炉 指摘事項に対する回答一覧表  
(液状化影響の検討方針)

平成30年3月20日  
東北電力株式会社

No	項目	審査 会合日	対応状況	回答
1	液状化によるSクラス施設（防潮堤を含む）への影響については、先行サイトにおける議論も踏まえて、液状化に関する調査試験（試験データ等の取得）及び解析の網羅性等について、定量的な評価及び影響評価の方針とともに今後提示すること。	H29. 10. 26	H30. 1. 30 ご説明済	液状化評価として液状化検討対象土層及び液状化検討対象施設の抽出の結果と液状化強度試験結果、液状化強度特性について説明するとともに液状化強度試験における試料採取位置の代表性、網羅性について説明。 また、2011年東北地方太平洋沖地震による女川原子力発電所敷地内の沈下等の状況について説明。 （【資料3-1-1】【資料3-1-2】）
2	防潮堤下部の地下水位の設定根拠及び設定水位の信頼性について、地下水位低下設備の設置の有無も含めて、整理して提示すること。	H30. 1. 30	本日回答	防潮堤の地下水位の設定根拠について説明。 （【資料1-2-6】 補足説明資料5）
3	盛土の液状化強度試験について、防潮堤付近の試料による試験の実施の可否を検討するとともに、当該試験による液状化強度特性が保守的な設定となっていることを提示すること。	H30. 1. 30	本日回答	防潮堤の盛土の液状化強度特性について、敷地全体の下限值を用いて構造成立性を示すことを説明。また、試料採取位置が防潮堤付近と比較して液状化のしやすさが同程度であることを説明。 （【資料1-2-3】 p. 53, 補足説明資料6）
4	旧表土の粒度分布等の基本物性の分析について、土質の分布状況を提示するとともに、土質の種類ごとに分析し、それに対する考察を提示すること。	H30. 1. 30	本日回答	旧表土の粒度分布から整理した液状化のしやすさについて、土質の分布状況を提示し、それに対する考察を説明。 （【資料1-2-4】 p. 38, 【資料1-2-3】 p. 163）
5	盛土のN値のばらつきによる液状化強度特性への影響を提示すること。	H30. 1. 30	本日回答	岩砕が多く含まれる盛土のN値は液状化強度特性の傾向を示す指標として適さないことを説明。なお、試料採取位置のN値は敷地全体のN値の平均値と比較して小さい箇所であることを説明。 （【資料1-2-4】 p. 40, 42, 補足説明資料6）
6	盛土の母材となっている岩砕の具体的な内容及び施工時における均一性の確保方法について、提示すること。	H30. 1. 30	本日回答	岩砕の具体的な内容及び施工時における均一性の確保方法を提示。なお、盛土の液状化強度は保守的に下限値を採用することを説明。 （【資料1-2-4】 補足説明資料5, p. 81~83）

女川原子力発電所2号炉 指摘事項に対する回答一覧表  
(液状化影響の検討方針)

平成30年3月20日  
東北電力株式会社

No	項目	審査 会合日	対応状況	回答
7	盛土・旧表土のボーリング柱状図・コア写真に対する考察を提示すること。	H30.1.30	本日回答	盛土・旧表土のボーリング柱状図・コア写真に対し、コンクリート等の人工地盤を明示。 （【資料1-2-5】補足説明資料 データ集2）
8	液状化強度試験結果を踏まえた施設の耐震性評価について、設置許可申請段階及び工事計画認可申請段階における評価内容を提示すること。	H30.1.30	本日回答	各申請段階における評価方針を説明。 （【資料1-2-4】 p.81～83）
9	液状化強度特性について、試験結果のばらつき及び先行サイトの審査実績を踏まえて、保守的に設定することを検討し、その内容を提示すること。	H30.1.30	本日回答	盛土・旧表土の液状化強度は、保守的に下限値を採用することを説明。 （【資料1-2-4】 p.81～83）
10	液状化強度特性の妥当性確認に係る再現解析について、解析結果の解釈も含めた考察を提示するとともに、敷地全体への適用性を提示すること。	H30.1.30	本日回答	盛土・旧表土の液状化強度は保守的に下限値を採用することとし、再現解析については、解析手法の検証と位置付け、工事計画認可申請段階で説明予定。 （【資料1-2-4】 p.81～83）
11	液状化強度特性の妥当性確認に係る再現解析における実測値と解析値が等価な測定値となっていることを提示すること。	H30.1.30	本日回答	盛土・旧表土の液状化強度は保守的に下限値を採用することとし、再現解析については、解析手法の検証と位置付け、工事計画認可申請段階で説明予定。 （【資料1-2-4】 p.81～83）
12	2011年東北地方太平洋沖地震における沈下の要因について分析し、それに対する考察を提示すること。また、沈下量の具体的な測定方法、津波の浸水域及びその高さについて提示すること。	H30.1.30	本日回答	2011年東北地方太平洋沖地震における沈下の要因と沈下量の具体的な測定方法を説明。また、津波の浸水域、浸水高及び遡上高を説明。 （【資料1-2-4】補足説明資料8）
13	2011年4月7日の地震による沈下実績について提示すること。	H30.1.30	本日回答	2011年4月7日の地震では、直後に行った設備点検で大きな変状は確認されなかったことを説明。 （【資料1-2-4】補足説明資料8）

女川原子力発電所2号炉 指摘事項に対する回答一覧表  
(液状化影響の検討方針)

平成30年3月20日  
東北電力株式会社

No	項目	審査 会合日	対応状況	回答
14	海水ポンプ室門型クレーンのレール基礎付近の道路に見える白い痕跡の要因を提示すること。	H30.1.30	本日回答	白い痕跡についての考察結果を説明。 【資料1-2-4】補足説明資料8 p.133)
15	液状化等による不等沈下が懸念される地盤に耐震重要施設である防潮堤を設置することについて、設置許可基準規則への適合性に対する検討内容を整理した上で、平成30年1月18日の審査会合(第539回)及び今回の審査会合における議論を踏まえて、盛土・旧表土に対する地盤沈下対策等の抜本的な解決策の可能性について、引き続き検討し、その内容を提示すること。	H30.1.30	H30.2.13 ご説明済	【設計方針の変更】 改良地盤直下の盛土・旧表土を地盤改良することにより、沈下しない設計とする。 【資料3-1-2】)