

お知らせ

平成20年10月3日
東北電力（株）

女川原子力発電所構内での火災発生について

平成20年10月3日18時27分頃、女川原子力発電所構内にある屋外電動機等点検建屋（非管理区域）において火災が発生しました。

火災の原因は、作業員が海水ポンプの分解点検中、汚れ落とし用のシンナーを片付けようとして、誤ってシンナーを電工ドラムにかけてしまい、コンセントを引き抜いたところ火花が発生し引火したものです。

直ちに作業員は消火器により消火し、同日19時18分に消防署により鎮火を確認しました。

この火災による怪我人などはありません。

また、原子炉建屋、タービン建屋および制御建屋等への延焼はありません。

なお、排気筒モニタ、排水モニタ、モニタリングポストに異常な変化はなく、この事象による発電所周辺への放射能の影響はありません。

以上