

お知らせ

平成20年11月27日
東北電力（株）

女川原子力発電所1号機 原子炉格納容器内における 火災発生について

女川原子力発電所1号機（沸騰水型、定格電気出力52万4千kW）は、平成20年2月14日より定期検査中のところ、本日17時52分頃、原子炉建屋1階の原子炉格納容器内（管理区域）において火災が発生しました。

火災の原因は、耐震裕度向上工事において、作業員がガス溶断機にてサポートの切断作業を実施している中で、その作業で発生した熔融金属が養生テープに引火したものと推定しております。また、下部に設置していた養生シートの一部が溶けております。

直ちに周りの作業員が消火器により消火し、同日18時54分に消防署により鎮火を確認しました。

この火災による怪我人などはありません。

また、原子炉建屋、タービン建屋および制御建屋等への延焼はありません。

なお、排気筒モニタ、排水モニタ、モニタリングポストに異常な変化はなく、この事象による発電所周辺への放射能の影響はありません。

以上