

お知らせ

水力発電所の復旧状況について

当社においては、先般の新潟・福島豪雨の影響により、現在、新潟県、福島県の水力発電所が被害を受けております。

こうした中、本日、五十沢発電所（新潟県）が発電再開いたしました。これによって、現在、停止している水力発電所は27カ所、供給力としての影響は約100万kWとなります。

い
か
ざ
わ
五十沢発電所（認可出力：1,710kW 新潟県南魚沼市）

- ・8月9日までに沈砂池※への崩落土砂および倒木の撤去作業を終了し、本日、13時47分に1号水車発電機、14時15分に2号水車発電機が運転を再開した。

※水路の土砂を沈殿させる個所

※水力発電所の停止状況

- ・下記表に記載の出力は「認可出力」であり、実際の出力は出水の状況により変動いたします。水害前に織込んでいた供給力は約100万kWです。

■福島県内（合計16カ所、認可出力合計1,074,090kW）

発電所名	所在地	認可出力 (kW)	備 考
伊南川	福島県大沼郡金山町	19,400	発電所の浸水被害あり
本名	福島県大沼郡金山町	78,000	設備の健全性確認が必要
上田	福島県大沼郡金山町	63,900	発電所の浸水被害あり
第二沼沢	福島県大沼郡金山町	460,000	揚水式発電所、検討中
宮下	福島県大沼郡三島町	94,000	発電所の浸水被害あり
柳津	福島県河沼郡柳津町	75,000	発電所の浸水被害あり
片門	福島県河沼郡会津坂下町	57,000	発電所の浸水被害あり
新郷	福島県喜多方市	51,600	発電所の浸水被害あり
第二新郷	福島県喜多方市	38,800	設備の健全性確認が必要
山郷	福島県喜多方市	45,900	設備の健全性確認が必要
第二山郷	福島県喜多方市	22,900	設備の健全性確認が必要
上野尻	福島県耶麻郡西会津町	52,000	設備の健全性確認が必要
第二上野尻	福島県耶麻郡西会津町	13,500	設備の健全性確認が必要
奥川第一	福島県耶麻郡西会津町	1,000	設備の健全性確認が必要
奥川第二	福島県耶麻郡西会津町	560	発電所の浸水被害あり
内川	福島県南会津郡南会津町	530	設備の健全性確認が必要

■新潟県内（合計 11カ所、認可出力合計 300,420 kW）

発電所名	所在地	認可出力 (kW)	備 考
豊実	新潟県東蒲原郡阿賀町	56,400	豪雨前より改修工事中
第二豊実	新潟県東蒲原郡阿賀町	57,100	設備の健全性確認が必要
鹿瀬	新潟県東蒲原郡阿賀町	49,500	設備の健全性確認が必要
第二鹿瀬	新潟県東蒲原郡阿賀町	55,000	設備の健全性確認が必要
揚川	新潟県東蒲原郡阿賀町	53,600	設備の健全性確認が必要
須原	新潟県魚沼市	1,600	発電所の浸水被害あり
湯之谷	新潟県魚沼市	720	発電所の浸水被害あり
五十沢第一	新潟県南魚沼市	10,500	設備の健全性確認が必要
五十沢第二	新潟県南魚沼市	9,100	発電所の浸水被害あり
永松	新潟県南魚沼市	3,300	発電所の浸水被害あり
登川	新潟県南魚沼市	3,600	設備の健全性確認が必要

○復旧済みの発電所

発電所名	所在地	認可出力 (kW)
宮川	福島県大沼郡会津美里町	820
五十沢	新潟県南魚沼市	1,710

以 上