



# 八戸火力発電所 5号機概要図



ガスタービンに付属する弁（大気放風弁）は、運転中において全閉状態となっているが、電気回路の接触不良により、全閉状態を検出できなくなった。

※ ガスタービン空気圧縮機の空気を煙道に放出する弁