


原町火力発電所2号機 概略図



異音発生箇所
(ボイラー内部の配管)