


女川原子力発電所2号機 原子炉再循環配管概要図



- ⊃ : ひびの兆候が確認された溶接継手部
- : 第6回定期検査における点検箇所
(当初計画39箇所)