

女川原子力発電所 2 号機 第 6 回定期検査主要機器点検情報（平成 1 5 年 7 月）

設備名	設備区分	実施内容	検査区分	概 要
（原子炉再循環系） ・ 原子炉再循環配管	○	・ 超音波探傷検査	自	・ 全溶接継手部（7 6 箇所）のうち、残りの 3 7 箇所についても超音波探傷検査を継続して行っていたところ、1 箇所の溶接継手部に 2 個のひびの兆候を確認。この結果、全溶接継手部（7 6 箇所）のうち 2 箇所の溶接継手部に 3 個のひびの兆候が確認されました。 （ 8 月 1 日 お知らせ済み）

【設備区分】○：安全上重要な系統（原子炉圧力バウンダリ、原子炉本体、非常用炉心冷却系） ：それ以外の系統

【検査区分】法：法令に基づき実施する検査 自：電力が自主的に実施する検査および点検