


全挿入した制御棒の位置図 (原子炉を上から見た概略図)



 : 本セルおよび近傍の燃料が漏えい燃料である可能性が高いと考えられるため、上図の5本の制御棒(「+」で示す)を全挿入しました。