


女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 2

(平成18年2月分)

号	機	1号機		定 期 検 査	第 1 7 回定期検査	
件	名	圧力抑制室プール内の異物について				
月	日	平成 1 8 年 2 月 4 日（土）			発 生	発 見 確 認
場	所	原子炉建屋	設 備	圧力抑制室	設備区分	安全上重要な 系統
設備概要		圧力抑制室とは原子炉格納容器の下部にあり、原子炉格納容器内圧力が蒸気等で上昇した場合にその蒸気を圧力抑制室内に導いて冷却することで原子炉格納容器内の圧力を低下させる設備です。 また、原子炉冷却材喪失事故時の非常用炉心冷却系の水源として水を貯蔵しています。				
所	見	・ 圧力抑制室内の清掃の一環として、1月26日から2月22日にかけて圧力抑制室内を水中カメラで目視点検を行った結果、針金等18個の異物を発見しました。発見された異物は全て回収しました。 ・ 発見された異物は、ほとんどが小さいものであり、同プールを水源とする、非常用炉心冷却系の吸込口に設置されているストレーナを閉塞するものではないことから、安全上問題となるものではありません。				



発見された主な異物

発見された異物

分 類	個数	分 類	個数
針金片	3	木片	3
ナット	2	割ピン	1
グレーチング止め金具	1	紙くず	1
金具	2	糸くず	1
ボルト	4		
合 計			18

