


女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 4 (改)

(平成18年7月分)

号機	2号機	定期検査	第8回定期検査
件名	制御棒駆動水圧系方向制御弁からの異音について		
月日	平成18年7月19日(水)	発生	発見 確認
場所	原子炉建屋	設備	制御棒駆動水圧系
		設備区分	安全上重要なシステム
設備概要	<p>制御棒駆動水圧系は、制御棒の挿入、引抜操作に必要な駆動水の水圧、流量を調整し供給するシステムです。制御棒方向制御弁は、4弁の開閉の組合せにより、制御棒の挿入、引抜を制御する弁です。</p>		
所見	<ul style="list-style-type: none"> ・ 制御棒駆動水圧系方向制御弁の漏えい検査実施のため、当該弁を通電した際、異音が発生することを発見しました(7月19日)。 ・ 当該弁の取替えを実施し、異常のないことを確認しました(8月23日)。 		



水圧制御ユニット外観図