

平成 18 年 8 月 28 日  
東北電力株式会社  
東通原子力発電所

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 18 年 7 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (7月31日現在)	発生場所
1	H18.7.4	燃料プール冷却浄化系ポンプ (使用済み燃料等を保管するプールの水を冷却および浄化する際に使用するポンプ)	ポンプのフランジを取り外す際に使用するボルトの取り付け部より、微少なにじみが確認された。分解したところフランジのシール部の一部に腐食が確認されたため手入れを実施するとともに、パッキンをよりシール性の高いものに交換した。	処置済み	原子炉 建 屋