

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2019年5月分（12月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2019. 5. 29	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で使用する非放射性的の蒸気を供給する設備）	2系統ある補助ボイラー設備のうち1系統において、給水加熱器の出口給水温度に変動を確認したため、当該補助ボイラーを停止した。 <u>原因調査の結果、補助ボイラー設備を構成する各機器には異常は見られず、負荷の状態により、給水加熱器出口給水温度の変動が発生する可能性があることが確認された。</u> <u>負荷切替時の給水温度の変動の発生時の対応について、補助ボイラー設備の運転手順書へ追加した。</u>	<u>処置済み</u> ※1	補 助 ボイラー 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。

※1 : 本事象について、2019年12月25日の公表以降、更新しておりませんでした。2019年12月に要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施していたことを2021年10月に確認したことから、2021年10月29日に更新掲載しました。