

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2022年4月分（5月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2022. 4. 25	サービス建屋換気空調系設備 （サービス建屋内の環境を適切にするための空調設備）	サービス建屋換気空調系設備において、サービス建屋地下階給気温度の低下を示す警報を、中央制御室の監視盤にて確認した。 現場にて、代替計器を用いて給気温度を確認したが、温度の低下は確認されなかった。 <u>原因調査の結果、温度検出器から温度指示計間にあるケーブル端子の接触不良により、低い温度を示していたものと推定した。</u> <u>このため、当該端子の清掃や交換を実施し、温度指示が復旧していることを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	サービス建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。