


f-1 断層の評価について

- 過去に実施した地質調査結果から耐震設計上考慮すべき活断層ではないと評価している

f-1 断層



- ① 岩盤上部に段差が認められない
- ② 小断裂と f-1 断層の変位方向が逆であり、関連性がない