

お 知 ら せ

平成 2 1 年 2 月 1 3 日
東 北 電 力 (株)

女川原子力発電所 1 号機および 3 号機の定期検査の実施状況について (平成 2 1 年 1 月分 定期報告)

当社、女川原子力発電所 1 号機（平成 2 0 年 2 月 1 4 日から第 1 8 回定期検査中）および 3 号機（平成 2 0 年 1 1 月 2 6 日から第 5 回定期検査中）の平成 2 1 年 1 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、3 号機において、高圧炉心スプレイ補機冷却海水系弁の傷、タービンバイパス弁用サーボ弁からの油にじみなどの 3 件が確認されました。

なお、1 号機においては、トラブルに該当しない軽度な事象はありませんでした。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

1. 女川原子力発電所 1 号機 第 1 8 回定期検査の状況（平成 2 1 年 1 月分）
2. 女川原子力発電所 3 号機 第 5 回定期検査の状況（平成 2 1 年 1 月分）