

お 知 ら せ

平成 2 4 年 8 月 2 7 日
東 北 電 力 (株)

八戸火力発電所 5 号機の運転再開について

当社、八戸火力発電所 5 号機（青森県八戸市大字河原木、定格出力 2 7 . 4 万 k W）は通常運転中のところ、8 月 2 3 日（木）1 0 時 4 3 分、ガスタービンの異常を示す警報が発生し自動停止したため、点検作業を行っておりました。
（平成 2 4 年 8 月 2 3 日お知らせ済み）

点検の結果、ガスタービンに付属する弁に不具合が判明したため、部品の交換作業を実施し、本日 1 4 時 0 0 分に運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、稼働中の発電所の安定運転に万全を期してまいります。

以 上

（別紙）八戸火力発電所 5 号機

ガスタービンに付属する弁（大気放風弁）概要図