

お 知 ら せ

平成 2 4 年 9 月 19 日
東 北 電 力 (株)

八戸火力発電所 5 号機の運転再開について

当社、八戸火力発電所 5 号機（青森県八戸市大字河原木、定格出力 2 7 . 4 万 k W）は通常運転中のところ、9 月 1 8 日（火）9 時 3 2 分、ガスタービンの異常を示す警報が発生し自動停止したため、点検作業を行っておりました。
（平成 2 4 年 9 月 1 8 日お知らせ済み）

点検の結果、ガスタービンに付属する弁の開閉状態を検出する電気回路に接触不良が判明したため、当該部の修理を行うとともに、類似箇所の点検を実施し、本日 1 5 時 0 0 分に運転を再開いたしました。

当社といたしましては、今後も安全を最優先に、稼働中の発電所の安定運転に万全を期してまいります。

以 上

（別紙）八戸火力発電所 5 号機 概要図