

## 時 系 列

平成19年 1月30日(火)

- 15:24 中央制御室にて「タービン建屋MCC 1S-1異常」警報の発生  
火災報知器の発報なし  
中央制御室より作業担当課へ連絡  
作業担当課にて調査を開始
- 15:25 運転員がタービン建屋地下2階にて「480V MCC 1S-1(R24-P023)」  
盤上の「タービンボルトヒータ用変圧器(R52-TR34)」のスイッチが“トリップ”位置(電源自動断)にあることを確認し、スイッチを“トリップ”位置から“切”  
位置にした
- 15:55 関係会社社員からタービン建屋地下1階のタービンボルトヒータ用変圧器から発煙し  
ていると中央制御室発電課長へ連絡あり
- 15:59 現場にて運転員が当該変圧器からの発煙を確認
- 16:00 緊急対策室設置
- 16:02 現場にて当該変圧器からの発煙がおさまったことを確認
- 16:06 緊急対策室にて事象を確認
- 16:16 東通消防署へ連絡
- 16:20 第1報電話連絡・FAX送信開始
- 16:27 青森県, 東通村, 横浜町, むつ市, 六ヶ所村への第1報FAX送信完了
- 16:31 関係自治体へ第1報電話連絡完了
- 16:32 第1報FAX送信完了(むつ労働基準監督署 他)
- 16:38 消防署員が発電所に到着
- 16:41 第2報FAX送信
- 16:43 第2報FAX送信完了
- 16:44 関係自治体へ第2報電話連絡開始
- 16:54 関係自治体へ第2報電話連絡完了
- 17:00 消防署員が現場に到着
- 17:05 消防署員により鎮火を確認
- 17:23 むつ警察署員が発電所に到着
- 17:52 むつ警察署員が現場に到着
- 17:54 第3報FAX送信
- 17:56 第3報FAX送信完了

- 17:59 関係自治体へ第3報電話連絡開始
- 18:09 関係自治体へ第3報電話連絡完了
  
- 19:30 警察および消防署が本事象について、「ぼや」と判断
  
- 19:44 第4報FAX送信
- 19:48 関係自治体へ第4報電話連絡開始
- 19:49 第4報FAX送信完了
  
- 20:00 本事象が安全協定に基づく連絡対象に該当する旨を青森県,東通村および関係自治体に連絡
  
- 20:11 関係自治体へ第4報電話連絡完了