

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 21 年 3 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (12月31日現在)	発生場所
1	H21.3.2	波浪観測装置 (発電所に船舶が入出港する場合等に海象状況を把握するための装置)	波浪観測装置のうち、中央制御室に設置している監視装置において、一時的に観測データを表示できない事象が確認された。 原因調査の結果、当該装置のプログラムの不具合によるものと判明したことから、プログラムの修正を行った。	処置済み	中央制御室
2	H21.3.5	低圧第2給水加熱設備 (タービンに供給される蒸気の一部を利用し原子炉への給水を加熱する設備)	低圧第2給水加熱器(B)水位調節弁のグランド部 ¹ より、わずかな水の滴下が確認されたため、当該弁グランド部の増締めを行い、水の滴下が止まったことを確認した。 なお、滴下した水を分析した結果、放射能は検出されなかった。	処置済み	タービン建屋

1 弁内部の流体が外部に漏れ出ないように弁棒と弁箱の隙間をふさいでいる部分

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。