

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）  
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 21 年 6 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (11月30日現在)	発生場所
1	H21.6.2	主変圧器バルブピット 排水ポンプ (主変圧器消火設備の 電動弁等を収容してい るエリアの排水設備)	主変圧器バルブピットにおいて雨水の排水不良が確認されたため、バルブピット内を調査したところ、排水ポンプの動作不良と冬期凍結防止用ヒータの故障が確認された。 冬期凍結防止用ヒータの取替えを実施し、復旧した。 原因調査の結果、排水ポンプの動作不良は、当該ポンプの設置位置が不適切であったため、ポンプ付属のレベルスイッチのフロートがピットの壁にひっかかったことにより発生したものであった。 このため、当該ポンプの設置位置の調整を行い、復旧した。また、今後当該ポンプの点検を実施する際には、フロートに引っかかりが発生しない十分な余裕があることを確認することとした。	処置済み	屋 外
2	H21.6.24	雑固体減容機 (管理区域内で発生す る布、紙類等をドラム 缶に詰める際に圧縮・ 減容する設備)	雑固体減容機の点検を行っていたところ、ケーブル端子台に油圧ユニットフィルタの目詰まり検出用のケーブルが接続されてなく、目詰まりした場合、それを表示するランプが点灯しないことが確認された。 当該ケーブルをケーブル端子台に接続し、ランプが点灯することを確認して復旧した。 原因調査の結果、製造メーカー工場において作業のためケーブルを取り外し、その後当該ケーブルを取り付けなかったためであったことが判明した。 このため、製造メーカーでケーブルを取り外した際には、取り付け後の確認を行うこととした。	処置済み	サービス 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中　：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。