

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 22 年 3 月分

| No. | 発生日      | 設 備  | 概 要   | 処置状況<br>(12月31日現在) | 発生場所        |
|-----|----------|--|---|--------------------|-------------|
| 1   | H22.3.26 | ドラムハンドリング設備<br>(放射性廃棄物用のドラム缶を搬送するための設備)        | 停止中のドラムハンドリング設備において、当該設備の故障を示す警報が発生した。当該設備を確認したところ、ドラム缶の重量を測定する計器において、ドラム缶を測定していないにも係らず、重量の値が表示されていることを確認した。<br>原因調査の結果、ドラム缶の重量を測定する計器の電源基板の不良であることが判明したため、当該基板の取替えを実施した。   | 処置済み               | サービス<br>建 屋 |
| 2   | H22.3.29 | 海水ポンプ室除塵装置<br>(冷却用として取水する海水中の塵かきを取水路内にて取り除く設備) | 3系列ある海水ポンプ室除塵装置のうち1系列において、塵かきを洗い落とすための2本の洗浄ポンプ配管のうち1本に、水圧の低下が確認された。点検を行ったところ、配管に取り付けられている逆止弁の弁体が弁箱に噛み込み戻らなくなり、そこから洗浄水が取水路に戻ったことによるものと判明した。<br>このため、当該弁を新品と交換し、問題がないことを確認し復旧した。<br>原因調査の結果、当該弁の弁体と弁箱に十分な隙間がなかったためと判明した。<br>このため、メーカーでの当該弁の製品出荷前に寸法検査と作動検査の結果を当社で確認することとした。 | 処置済み               | 海 水<br>ポンプ室 |

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。