

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 22 年 4 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (9月30日現在)	発生場所
1	H22.4.2	プラント診断支援システム (プラントの運転状態の監視を支援する設備)	2台あるプラント診断支援システムサーバの1台において、通信機能異常警報が発生し、即復旧する事象を確認した。 このため、当該サーバ側のソフトウェアを修正し当該警報が発生しないことを確認し復旧した。 原因調査の結果、第3回定検で更新した当該サーバに搭載されたOS（基本ソフト）に、周辺機器の一部が対応していなかったことが判明した。 このため、OSを更新する場合は、周辺機器に与える影響を確実に検証するよう、メーカー社内標準（マニュアル）に反映すると共に当社は検証結果を確認することとした。	処置済み	中央制御室
2	H22.4.20	鉄イオン供給装置ストレーナ (鉄イオン供給装置に送水する海水中の異物を取り除くための機器)	2系統ある鉄イオン供給装置ストレーナのうち1系統において、分解点検を実施したところ、当該ストレーナのこし網取付け部に亀裂が発生していることを確認した。 このため、当該ストレーナのこし網部の取替えを実施した。 原因調査の結果、こし網取付け部に溶接不足が確認されたことから、当該溶接部の溶接方法を1層盛りから2層盛りにすることとした。	処置済み	海水熱交換器建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。