

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 22 年 6 月分

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況 (9月30日現在)	発生場所
1	H22.6.25	碓子洗浄装置および変圧器消火設備ポンプ (碓子の洗浄および変圧器の消火のための送水するポンプ)	2台ある碓子洗浄装置および変圧器消火設備ポンプのうち1台において、分解点検を実施したところ、当該ポンプの軸部を構成する部品が変形していることが確認された。 このため、変形した部品について新品と取替えて復旧した。 原因調査の結果、当該部品を組み込む溝の幅が設計値より広く製作されていたため、当該部品と溝に隙間が生じ、ポンプの起動時に当該部品に力が加わり変形したものと推定した。 このため、工場での部品製作段階において、部品製作が適切に実施されるよう、製作状況の確認体制の整備を行った。	処置済み	給排水処理建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。