

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 24 年 1 1 月分（2 月 2 8 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H24.11.22	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系ろ過機 （管理区域内用被服等 の洗濯により発生した 廃液から不純物や活性 炭を除去する設備）	2 台ある放射性廃棄物処理設備洗濯 廃液系ろ過機のうち 1 台において、 ろ過機出口配管接続部から漏えいが 確認されたため、当該ろ過機を停止 したところ、漏えいが止まったこと を確認した。 漏えいした水を分析した結果、放射 性物質は検出されなかった。 原因調査の結果、当該配管接続部が 外れたため漏えいしたものと判断し たが、当該配管接続部が外れた原因 の特定にはいたらなかった。 このため、当該配管接続部が容易に 外れないように当該配管接続部に外 れ止めの処置を実施し復旧した。	処置済み	サービス 建 屋
2	H24.11.26	気象観測設備 （発電所構内の気象デ ータを測定する設備）	気象観測設備の大気温度記録計にお いて、当該大気温度記録計の動作不 良により、記録紙への印字が不良と なっていることを確認した。 <u>原因調査の結果、当該大気温度記録 計の印字機構の動作不良によるもの と判明した。</u> <u>このため、印字機構の取替を実施し 復旧した。</u>	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の
状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。