

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 25 年 1 月分（5 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H25. 1. 13	泡消火設備 （重油タンクおよび軽油タンクの火災時に泡消火薬剤を用いて消火する設備）	重油タンクにある泡消火設備において、配管と弁との接続部から水が漏れいしていることを確認した。 このため、当該接続部のガスケットを交換し復旧した。 <u>原因調査の結果、前回点検時での配管内の残水が凍結し膨張したため、ガスケットに負荷が加わり、当該事象に至ったものと推定した。</u> <u>このため、配管内に残水が残らないような水抜き手順を作成し運用することとした。</u>	<u>処置済み</u>	屋 外
2	H25. 1. 31	気象観測設備 （発電所構内の気象データを測定する設備）	気象観測設備の風向風速計において、風向の値が自動収録装置で誤った値を表示していることを確認した。 このため、当該風向風速計を確認したところ、当該風向風速計の発信器に電源を供給するケーブルが誤って接続されていたため、当該ケーブルを正しく接続し復旧した。 原因調査の結果、当該設備の移設工事の際に作成した設計図面にケーブルの接続先を示す記載がなかったため、誤ってケーブルを接続したものと判明した。 このため、当該図面を修正するとともに、当該計器にも接続を誤らないよう注意喚起の表示をした。	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

- ・ 今月の更新箇所は下線で示しています。