

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 25 年 8 月分（2 月 28 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H25.8.22	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ポンプ （高圧炉心スプレイ補機設備用冷却水を冷却するための海水を供給するポンプ）	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ポンプの電動機のパフォーマンス試験を実施したところ、当該電動機から異音が発生していることを確認した。 このため、当該電動機を確認したところ、軸受を誤った方向で取付けしていたため、正しい方向で新品の軸受を取付け復旧した。 <u>原因調査の結果、当該電動機の軸受の取付状態を確認する項目がなかったため、軸受を誤った方向に取付したことが判明した。</u> <u>このため、軸受の取付状態を確認・記録するよう工事仕様書に反映した。</u>	<u>処置済み</u>	海 水 熱交換器 建 屋
2	H25.8.22	残留熱除去系ポンプ （原子炉停止後の崩壊熱を除去する設備のポンプ）	残留熱除去系ポンプの分解点検を実施したところ、当該ポンプの軸受の一部が欠けていることを確認した。 原因調査の結果、当該ポンプの製造以降の過程において、何らかの外的要因で軸受に衝撃が加わったものと推定した。 このため、当該軸受を交換し復旧するとともに、製造メーカーの工場でのポンプの組立および出荷をする際の注意事項を手順書に反映した。	処置済み	原 子 炉 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。