

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 26 年 1 1 月分（4 月 3 0 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H26. 11. 14	中央制御室換気空調系設備 （中央制御室の環境を適切にするための空調設備）	中央制御室換気空調系設備において、ダンパ（空気の流量を調節するための装置）の作動試験を手動にて実施したところ、通常よりも開閉操作に大きな力を要することから、ダンパの作動状況に問題があることを確認した。 <u>このため、当該ダンパを分解点検し、手入れを行い復旧した。</u> <u>原因調査の結果、湿分を多く含んだ外気を取り入れることにより発生した錆が、開閉に伴い当該ダンパーのシート部へ噛み込んだことで、通常よりも開閉操作に大きな力を要したものと推定した。</u> <u>このため、当該ダンパを定期的に分解点検する旨点検計画に反映した。</u>	<u>処置済み</u>	原子炉 建 屋
2	H26. 11. 17	敷地外モニタリングポスト （発電所周辺の空間放射線等を測定している設備）	敷地外モニタリングポストにおいて、降雨および降雪を感知する計器が降雨および降雪が無いにも係らず感知していることを確認した。 当該計器を確認したところ、変換器の異常が確認された。 このため、当該変換器を交換し復旧した。 原因調査の結果、変換器の収納部のパッキンが経年劣化したため、湿分が侵入し異常が生じたものと推定した。 このため、パッキンを取替えるとともに、定期的なパッキンの取替えについて点検計画に反映した。	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。

今後、原因調査、対策等を講じます。

- ・ 処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

- ・ 今月の更新箇所は下線で示しています。