

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
 （機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））
 平成 26 年 12 月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H26.12.11	弁グランド部漏えい処理系設備 （弁の軸封部からの漏えい防止および漏えい水を処理する設備へ導くための設備）	弁グランド部漏えい処理系設備の原子炉格納容器内にある弁において、当該弁のケーブルボックスに損傷があることを確認した。 このため、当該ケーブルボックスを交換し復旧した。 <u>原因調査の結果、ケーブルボックスは、当該弁の点検に伴い養生で覆われており、当該ケーブルボックスが設置されていることに気づかず、作業員または工具等が接触し、損傷したものと推定した。</u> <u>このため、ケーブルボックスに接触しないよう標示等の注意喚起を行うこととした。</u>	処置済み	原子炉 建屋
2	H26.12.12	構内モニタリングポスト （発電所構内の空間放射線等を測定している設備）	8台ある構内モニタリングポストのうち1台において、記録計の表示部に測定値が表示されていないことを確認した。 <u>原因調査の結果、当該記録計が偶発的に故障し、測定値が表示できなくなったものと推定した。</u> <u>このため、当該記録計を交換し復旧した。</u>	処置済み	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
 今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
 なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。