平成 27 年 5 月 29 日東北電力株式会社東通原子力発電所

< お知らせ情報(C情報)に至らないごく軽度な機器故障 > (月報)

(機器の故障に起因する不適合事項(軽微なもの))

平成27年2月分(4月30日現在)

No.	発生日	設備	概要	処置状況	発生場所
1	H27.2.6	ダスト放射線モニタ設 備 (各建屋内の空気中に 含まれる塵埃の放射性 粒子濃度を監視してい る設備)	タービン建屋のダスト放射線モニタ 設備において,測定データが計算機 へ伝送されていないことを確認した。 原因調査の結果,現場計器の伝送専 用データファイルが偶発的に破損し たため,正常に伝送出来ないものと 推定した。 このため,当該データファイルを修 復し復旧した。	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋

・「不適合」とは,要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については,以下の 状況をいいます。

- ・対応中 :要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み:要求事項を満足する状態に復旧済みです。

今後,原因調査,対策等を講じます。

・処置済み:要求事項を満足する状態に復旧し,原因調査,対策等を実施済みです。 なお,今後,水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。