

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 27 年 3 月分（11 月 30 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H27. 3. 13	換気空調冷却水設備 （建屋内の空調設備に冷水（非放射性）を供給する設備）	換気空調冷却水設備 1 系列に 2 台ある冷凍機のうち 1 台において、当該冷凍機の故障を示す警報が発生し、自動で停止した。 このため、調査を行ったところ、電動弁開度表示器の動作不良を確認したことから、当該機器の取替を行った。 原因調査の結果、電動弁開度表示器の経年劣化により、摺動部に磨耗粉が蓄積したことが原因と判断したため、電動弁開度表示器を定期的に取り替えるよう点検計画に反映した。	処置済み	原子炉 建 屋
2	H27. 3. 26	非常用ディーゼル発電機 （非常用電源を供給するための発電設備）	非常用ディーゼル発電機待機中において、冷却水温度が通常より高いことが確認されたため、当該設備を確認したところ、冷却水の温度を制御するスイッチの動作不良を確認した。 <u>原因調査の結果、当該計器の動作不良は、マイクロスイッチの接点に面荒れが偶発的に生じたものと推定した。このため、マイクロスイッチの交換を行い、復旧した。</u>	<u>処置済み</u>	原子炉 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。