

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2018年9月分（1月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2018. 9. 20	放射性廃棄物処理設備 廃スラッジ系 （放射性液体から放射性物質を取り除くために用いた樹脂等の廃棄物を収集し、処理するための設備）	放射性廃棄物処理設備の廃スラッジ系において、2基ある使用済樹脂貯蔵槽のうちの1基で、水位の異常を示す警報が発報した。現場を確認したところ、当該貯蔵槽への樹脂の受入れおよび排出はなく、水位が変化する可能性がないことを確認した。 <u>調査の結果、使用済樹脂貯蔵槽には使用済樹脂と廃液を貯蔵しているが、廃液が自然蒸発し樹脂が水面から出たことにより、計器からの超音波信号が乱反射したことが警報発報の原因と判明した。</u> <u>このため、樹脂が水中に浸かるように使用済樹脂貯蔵槽へ注水したところ、正常な水位を指示した。</u>	<u>処置済み</u>	サービス建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。